



BMW X1: JZ248R

Chassisnummer:	WBAHS710305F57072	Versie:	X1 sDrive 20iA 141kW Centennial Executive
1ste tenaamstelling:	13/07/2016	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	130928	Kilowatt:	141
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	Grijs
Versnellingsbak:	Automaat	Type lak	Metallic
Transmissie:	Voor	Type velgen	Aluminium
Brandstof:	Benzine	Parkeerplaats	332
Aantal zitplaatsen	5		
Aantal hoofdsteunen	5		
Type velgen	Aluminium		
Onderhoud nodig	Nee		

Opties

Totaal aantal sleutels	2	Carkit
Aantal sleutels afstandsbed.	2	Stoelbekleding leder
Radio CD		Schuifdak elektrisch
Navigatiesysteem		Dak panoramisch
Climate control		Middenarmsteun
Elect. ramen V		Hoedenplank/rolhoes
Elect. ramen A		Xenon / LED verlichting
Radio multimedia		Parkeersensoren A

Slijtageniveau

225/55/17/97 Y				
Zomerbanden:	V L	Pirelli: 2 mm	V R	Pirelli: 2 mm
	A L	Bridgestone: 6 mm	A R	Bridgestone: 5 mm
Bandenprofiel diepte V L				2
Bandenprofiel diepte V R				2
Bandenprofiel diepte A L				6
Bandenprofiel diepte A R				5
Bandenmaat V L				225/55 R 17 97 Y
Type band V				All-season
Bandenmerk V				264
Bandenmerk A				255

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	0
Aantal laadkabels (snelladen)	0

Scherf A L, Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)



Deur V R, Slecht hersteld, Herstellen en spuiten (compleet)



Deur V L, Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)



Dak, Hagelschade, Uitdeuken zonder spuiten (hagelschade)



Carrosserie, Lakdiktemeting, Controleren



Bumper V, Kras(sen), Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)



Dakstijl R, Hagelschade, Uitdeuken zonder spuiten (hagelschade)



Motorkap, Hagelschade, Uitdeuken zonder spuiten (hagelschade)



Deur A L, Deuk(en), Uitdeuken zonder Spuiten



Bumper A, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Dakstijl L, Hagelschade, Uitdeuken zonder spuiten (hagelschade)



Deur A R, Slecht hersteld, Herstellen en spuiten (compleet)

