



Citroën C1: PJ833T

Chassisnummer:	VF7PSCFB3GR624381	Versie:	C1 1.0 VTi 51kW S/S Selection
1ste tennaamstelling:	10/07/2017	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	114808	Kilowatt:	51
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	Wit
Versnellingsbak:	Handgeschakeld 5 versnellingen	Type lak	Uni
Transmissie:	Voor	Type velgen	Staal
Brandstof:	Benzine	Parkeerplaats	548
Aantal zitplaatsen	4		
Aantal hoofdsteunen	2		
Type velgen	Staal		
Onderhoud nodig	Nee		

Opties

Totaal aantal sleutels	2	Carkit
Aantal sleutels afstandsbed.	1	Hoedenplank/rolhoes
Airco handmatig		
Elect. ramen V		
Radio multimedia		

Slijtageniveau

165/65/14/79 T				
Zomerbanden:	V L	Bridgestone: 1,6 mm	V R	Bridgestone: 1,4 mm
	A L	Bridgestone: 5 mm	A R	Bridgestone: 4,2 mm
Bandenprofiel diepte V L		1,6		
Bandenprofiel diepte V R		1,4		
Bandenprofiel diepte A L		5		
Bandenprofiel diepte A R		4,2		
Bandenmaat V L		165/65 R 14 79 T		
Type band V		Zomer		
Bandenmerk V		255		
Bandenmerk A		255		

Hulpmateriaal

Noodwiel	Ja
Aantal laadkabels (normaal/230V)	0
Aantal laadkabels (snelladen)	0

Scherf V R, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Band V R, Versleten, Vervangen



Dashboard, Kras(sen), Vervangen



Carrosserie, Chemische schade, Polijsten



Bumper V, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Stoelbekleding zitting A, Verbrand, Smartrepair



Mistlicht R, Gebroken, Vervangen



Wieldop V R, Ontbreekt, Vervangen



Bumper A, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Dakstijl R, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Dorpel R, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Dakstijl L, Roest / Corrosie, Herstellen en spuiten (compleet)



Dak, Roest / Corrosie, Herstellen en spuiten (compleet)



Band V L, Versleten, Vervangen



Scherp A R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Deur V L, Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)

