



Dacia Logan: NZ919P

Chassisnummer:	UU17SDL1557964888	Versie:	Logan 0.9 Tce 66kW Laureate MCV S&S
1ste tenaamstelling:	2/06/2017	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	69919	Kilowatt:	66
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	Grijs
Versnellingsbak:	Handgeschakeld 5 versnellingen	Type lak	Metallic
Transmissie:	Voor	Type velgen	Staal
Brandstof:	Benzine	Parkeerplaats	1130
Aantal zitplaatsen	5		
Aantal hoofdsteunen	5		
Type velgen	Staal		
Onderhoud nodig	Nee		

Opties

Totaal aantal sleutels	2	Carkit
Aantal sleutels afstandsbed.	2	Middenarmsteun
Navigatiesysteem		Hoedenplank/rolhoes
Airco handmatig		Parkeersensoren A
Elect. ramen V		
Elect. ramen A		
Radio multimedia		

Slijtageniveau

185/65/15/88 T				
Zomerbanden:	V L	Continental: 1,8 mm	V R	Continental: 2,1 mm
	A L	Continental: 4,1 mm	A R	Continental: 3 mm
Bandenprofiel diepte V L				1,8
Bandenprofiel diepte V R				2,1
Bandenprofiel diepte A L				4,1
Bandenprofiel diepte A R				3
Bandenmaat V L				185/65 R 15 88 T
Type band V				Zomer
Bandenmerk V				256
Bandenmerk A				256

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	0
Aantal laadkabels (snelladen)	0

Bumper V M rooster, Kras(sen), Vervangen



Dashboard, Kras(sen), Vervangen



Dakrail L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Bumper V spoiler , Vervormd / Geforceerd, Vervangen



Bumper V, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Scherf A L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Motorkap, Chemische schade, Herstellen en spuiten (compleet)



Interieur, Vlek, Reinigen



Bumper A, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Voorruit, Barst, Vervangen



Dak, Chemische schade, Repariëren

Dak, Chemische schade, Foljsten



Dakrail R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

