



## Citroen C4: NL909K

Chassisnummer:	<b>VF70PHMZBHE510369</b>	Versie:	<b>C4 Cactus 1.2 60kW Pure Tech Shine</b>
1ste tenaamstelling:	<b>8/03/2017</b>	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	<b>45561</b>	Kilowatt:	<b>60</b>
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	<b>Zwart</b>
Versnellingsbak:	<b>Handgeschakeld 5 versnellingen</b>	Type lak	<b>Uni</b>
Transmissie:	<b>Voor</b>	Type velgen	<b>Aluminium</b>
Brandstof:	<b>Benzine</b>	Parkeerplaats	<b>1156</b>
Aantal zitplaatsen	<b>5</b>		
Aantal hoofdsteunen	<b>5</b>		
Type velgen	<b>Aluminium</b>		
Onderhoud nodig	<b>Nee</b>		

## Opties

Totaal aantal sleutels	<b>2</b>	Carkit
Navigatiesysteem		Middenarmsteun
Climate control		Hoedenplank/rolhoes
Elect. ramen V		Parkeersensoren A
Radio multimedia		

## Slijtageniveau

205/55/16/91 V				
Zomerbanden:	V L	Michelin: 4,9 mm	V R	Michelin: 4 mm
	A L	Michelin: 5 mm	A R	Michelin: 5,3 mm
Bandenprofiel diepte V L				<b>4,9</b>
Bandenprofiel diepte V R				<b>4</b>
Bandenprofiel diepte A L				<b>5</b>
Bandenprofiel diepte A R				<b>5,3</b>
Bandenmaat V L				<b>205/55 R 16 91 V</b>
Type band V				<b>Zomer</b>
Bandenmerk V				<b>261</b>
Bandenmerk A				<b>261</b>

## Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	<b>0</b>
Aantal laadkabels (snelladen)	<b>0</b>

## Bumper A M deel, Kras(sen), Vervangen



## Bumper V, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



## Dak, Hagelschade, Uitdeuken zonder spuiten (hagelschade)



Deur A L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

