Rapport nummer:	0000000849613-NL170
Inspectie plaats:	ALMERE
Bezichtigingdatum:	09.09.2021
Vlag :	PP-004-D

gegevens van het voertuig

Alfa Romeo STELVIO;Terreinwagen;Petrol;Automatic;

VIN:	**ZARFAHLN4H7B60536**	Kilometerstand afgelezen:	**83082 km**
Eerste registratie / Bouwjaar:	**11.08.2017 / 0**	Bezichtigingdatum / -plaats:	**09.09.2021 ALMERE**
Voertuig type:	**Personenauto**	Voertuig type:	**Hatchback**
HSN/TSN:	**null//null**	Auto rookvrij:	**ja**
Conditie exterieur:	**2 - Toestand goed**	Conditie interieur:	**2 - Toestand goed**

Raming van de schade



1.) Diverse | Gebruikssporen

commentaar/Opmerking:

Vloeistof lekkage : in orde; Instrumentenpaneel: in orde; Remssysteem: onderzocht Limited; Koppeling: Niet beschikbaar; Motor: in orde; Veersysteem: in orde; Stuurinrichting: in orde; Transmissie: in orde; Conditie interieur: 2 - Toestand goed;

fotografisch verslag

Links voor

Rechts voor

Links achter

Rechts achter

Interieur

Kofferbak

Instrumentenpaneel

Kilometerstand

Middenconsole

Andere

Andere

Andere

Andere

Transmissie

Interieur achter

Navigatie of radio

Document

1. Diverse

Gebruikssporen

1. Diverse

Gebruikssporen

Algemene conditie: "Score 1,7"

Alfa Romeo STELVIO;Terreinwagen;Petrol;Automatic;

Eerste registratie: 11.08.2017 Kilometerstand afgelezen: 83082

Conditie - gemiddeld cijfer

Toestand - Techniek

Instrumentenpaneel	**in orde**
Motor	**in orde**
Veersysteem	**in orde**
Transmissie	**in orde**

Grading - Techniek

	1	2	3	4	5	6	
Remssysteem		✔					**Goed**
Vloeistof lekkage		✔					**Goed**

Grading - Buitenzijde

	1	2	3	4	5	6	
Carrosserie exterieur		✔					**Goed**

Grading - binnen

	1	2	3	4	5	6	
Tapijt		✔					**Goed**
Bekleding		✔					**Goed**
Stoelbekleding		✔					**Goed**

* Legenda beoordeling		
Score	**beschrijving**	**definitie**
Score 1	Zonder gebreken	Geen gebreken, vuil, beschadigingen of tekenen van gebruik in termen van uiterlijk en textuur.
Score 2	Goed	Zonder gebreken, maar met lichte tekenen van slijtage / vuil
Score 3	Gebruikt	Met aanzienlijke gebruikssporen die een voorbereiding / reiniging noodzakelijk maken.
Score 4	Goed gebruikt	Bovengemiddelde tekenen van slijtage die intensieve behandeling / reiniging noodzakelijk maken
Score 5	Reparatie nodig	Gebruikte staat met schade zoals brandgaten of vuil dat een intensieve, professionele voorbereiding en reparatie vereist
Score 6	Vervanging nodig	Schade of vuil dat een vervanging noodzakelijk maakt.

Algemene controle	
Proefrit:	**Beperkt Uitgevoerd** Een korte proefrit is uitgevoerd bij een gematigde snelheid. Als onderdeel van de proefrit zijn tests uitgevoerd. De resultaten zijn in het rapport gedocumenteerd.

Overzicht uitgevoerd technologie audit			
Vloeistof lekkage :	✓ in orde		
Remssysteem:	✓ onderzocht Limited	**Koppeling:**	/ Niet beschikbaar
Motor:	✓ in orde	**Veersysteem:**	✓ in orde
Stuurinrichting:	✓ in orde	**Transmissie:**	✓ in orde
Instrumentenpaneel:	✓ in orde		

Bovenstaande inspecties worden uitgevoerd zonder demontage van onderdelen en/of plaatdelen. De motorkap of de frontklep, welke van toepassing is, wordt geopend voor inspectie van diverse componenten vanaf de bovenzijde. Beoordeling van geconstateerde mankementen vindt plaats op basis van de Wegenverkeerswet, Voertuigreglement en uit oogpunt van Milieu/Veiligheidsaspecten. Beoordeling van het voertuig vindt plaats met inachtneming van de volgende punten; leeftijd/kilometrage/gevonden gebreken/algehele persoonlijke indruk van de keurmeester. Beoordeling van de inspectie-items vinden plaats volgens criteria en volgorde: Zeer goed / Goed / Voldoende / Matig / Slecht / Vervangen. Er heeft een beperkte proefrit plaatsgevonden. Onze voertuigen worden steekproefsgewijs gecontroleerd door Tüv Nord.