


Rapport nummer: 0000000827583-NL170
Inspectie plaats: ALMERE
Bezichtigingdatum: 07.09.2021
Vlag : VD-262-Z

gegevens van het voertuig

Renault Master GB;Bestelauto;Diesel;Manual;White

VIN:	VF1MAF4FN48992782	Kilometerstand afgelezen:	157766 km
Eerste registratie / Bouwjaar:	27.06.2013 / 0	Bezichtigingdatum / -plaats:	07.09.2021 ALMERE
Voertuig type:	Bestelbus	Voertuig type:	busje
HSN/TSN:	null//null	Auto rookvrij:	ja
Conditie exterieur:	3 - Toestand bevredigend	Conditie interieur:	2 - Toestand goed

Raming van de schade



- 1.) Buitenspiegelglas - rechts | Breuk / barst / scheur
- 2.) Voorbumper | Krassen
- 3.) LV stoel bekleding | Breuk / barst / scheur
- 4.) A licht | Ontbreekt
- 5.) RA portier wilt niet open gaan/hendel | Breuk / barst / scheur
- 6.) diverse | Gebruikssporen

commentaar/Opmmerking:

Vloeistof lekkage : in orde; Instrumentenpaneel: in orde; Remssysteem: onderzocht Limited; Koppeling: in orde; Motor: in orde; Veersysteem: in orde; Stuurinrichting: in orde; Transmissie: in orde; Conditie interieur: 2 - Toestand goed;

powered by

fotografisch verslag



Links voor



Rechts voor



Links achter



Rechts achter



Interieur



Kofferbak



Instrumentenpaneel



Kilometerstand



Middenconsole



Andere



Andere



Andere



Transmissie



Interieur achter



Navigatie of radio



Document



1. Buitenspiegelglas - rechts

Breuk / barst / scheur



1. Buitenspiegelglas - rechts

Breuk / barst / scheur



1. Buitenspiegelglas - rechts **Breuk / barst / scheur**



1. Buitenspiegelglas - rechts **Breuk / barst / scheur**



2. Voorbumper **Krassen**



2. Voorbumper **Krassen**



2. Voorbumper **Krassen**



2. Voorbumper **Krassen**



2. Voorbumper

Krassen



3. LV stoel bekleding

Breuk / barst / scheur



3. LV stoel bekleding

Breuk / barst / scheur



4. A licht

Ontbreekt



4. A licht

Ontbreekt



4. A licht

Ontbreekt



5. RA portier wilt niet open gaan/hendel
Breuk / barst / scheur



5. RA portier wilt niet open gaan/hendel
Breuk / barst / scheur



6. diverse
Gebruikssporen

Algemene conditie: "Score 1,6"

Renault Master GB;Bestelauto;Diesel;Manual;White

Eerste registratie:

27.06.2013

Kilometerstand afgelezen:

157766



Toestand - Techniek	
Koppeling	in orde
Instrumentenpaneel	in orde
Motor	in orde
Veersysteem	in orde
Transmissie	in orde

Grading - Techniek							
	1	2	3	4	5	6	
Remssysteem		✓					Goed
Vloeistof lekkage		✓					Goed

Grading - Buitenzijde							
	1	2	3	4	5	6	
Carrosserie exterieur		✓					Goed

Grading - binnen							
	1	2	3	4	5	6	
Tapijt		✓					Goed
Bekleding		✓					Goed
Stoelbekleding		✓					Goed








* Legenda beoordeling

Score	beschrijving	definitie
Score 1	Zonder gebreken	Geen gebreken, vuil, beschadigingen of tekenen van gebruik in termen van uiterlijk en textuur.
Score 2	Goed	Zonder gebreken, maar met lichte tekenen van slijtage / vuil
Score 3	Gebruikt	Met aanzienlijke gebruikssporen die een voorbereiding / reiniging noodzakelijk maken.
Score 4	Goed gebruikt	Bovengemiddelde tekenen van slijtage die intensieve behandeling / reiniging noodzakelijk maken
Score 5	Reparatie nodig	Gebruikte staat met schade zoals brandgaten of vuil dat een intensieve, professionele voorbereiding en reparatie vereist
Score 6	Vervanging nodig	Schade of vuil dat een vervanging noodzakelijk maakt.

Algemene controle

Proefrit:	Beperkt Uitgevoerd Een korte proefrit is uitgevoerd bij een gematigde snelheid. Als onderdeel van de proefrit zijn tests uitgevoerd. De resultaten zijn in het rapport gedocumenteerd.
------------------	--

Overzicht uitgevoerd technologie audit

Vloeistof lekkage :	 in orde		
Remsysteem:	 onderzocht Limited	Koppeling:	 in orde
Motor:	 in orde	Veersysteem:	 in orde
Stuurinrichting:	 in orde	Transmissie:	 in orde
Instrumentenpaneel:	 in orde		

Bovenstaande inspecties worden uitgevoerd zonder demontage van onderdelen en/of plaatdelen. De motorkap of de frontklep, welke van toepassing is, wordt geopend voor inspectie van diverse componenten vanaf de bovenzijde. Beoordeling van geconstateerde mankementen vindt plaats op basis van de Wegenverkeerswet, Voertuigreglement en uit oogpunt van Milieu/Veiligheidsaspecten. Beoordeling van het voertuig vindt plaats met inachtneming van de volgende punten; leeftijd/kilometrage/gevonden gebreken/algehele persoonlijke indruk van de keurmeester. Beoordeling van de inspectie-items vinden plaats volgens criteria en volgorde: Zeer goed / Goed / Voldoende / Matig / Slecht / Vervangen. Er heeft een beperkte proefrit plaatsgevonden. Onze voertuigen worden steekproefsgewijs gecontroleerd door Tüv Nord.