

## Onderhoudshistorie van: W0VDD6E72JC483267



<b>Kenteken</b>	XB840K
<b>Merk Model</b>	Opel Karl 1.0 55kW Start/Stop Edition
<b>Brandstofsoort</b>	Benzine
<b>Datum deel1</b>	11/30/18

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
7/27/21	43,559	Onderhoudsbeurt	
1/5/21	36,031	Reparatie band(en)	
8/26/20	30,308	Onderhoudsbeurt	
8/26/20	30,308	Remvloeistof	
10/3/19	15,532	Onderhoudsbeurt	