

Onderhoudshistorie van: WOLF7E604HV610555



Kenteken	V283DL
Merk Model	Opel Vivaro 1.6 CDTI 88kW Sport GBDC L2H1 350/2900
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	1/16/17

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
12/9/21	106,100	A.P.K.	
12/9/21	106,100	Vervanging band	
11/18/20	86,782	A.P.K.	
11/18/20	86,782	Brandstoffilter	
11/18/20	86,782	Hoofdkoppelings cilinder	
11/18/20	86,782	LuchtfILTER	
11/18/20	86,782	Multi-riem	
11/18/20	86,782	Onderhoudsbeurt	
11/18/20	86,782	Remvloeistof	
11/18/20	86,782	Sleutelbatterij	
7/6/20	79,956	Airco controleren	
7/6/20	79,956	Aircofluor vulling	
12/17/19	70,959	A.P.K.	
9/2/19	65,484	Airco reinigen	
9/2/19	65,484	Onderhoudsbeurt	
12/3/18	48,012	Sleutelbatterij	
8/21/18	42,497	Airco reinigen	
8/21/18	42,497	Onderhoudsbeurt	
8/21/18	42,497	Remblokken voorzijde	
10/13/17	20,472	Onderhoudsbeurt	
2/8/17	1,526	Band(en)	