



Opel Vivaro: V283DL

Chassisnummer:	W0LF7E604HV610555	Versie:	Vivaro 1.6 CDTI 88kW E6 Sport GBDC L2H1 350/2900
1ste tenaamstelling:	16/01/2017	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	107700	Kilowatt:	88
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	Grijs
Versnellingsbak:	Handgeschakeld 6 versnellingen	Type lak	Metallic
Transmissie:	Voor	Type velgen	Aluminium
Brandstof:	Diesel	Parkeerplaats	979
Aantal zitplaatsen	5		
Aantal hoofdsteunen	5		
Type velgen	Aluminium		
Onderhoud nodig	Nee		

Opties

Totaal aantal sleutels	2	Carkit
Aantal sleutels afstandsbed.	2	Stoelbekleding leder
Navigatiesysteem		Middenarmsteun
GPS opslag	HD	Parkeersensoren A
GPS opslag		Trekhaak
Climate control		Schuifdeur R
Elect. ramen V		Schuifdeur L
Radio multimedia		

Slijtagniveau

215/60/17/109 T				
Winterbanden:	V L	Continental: 8,1 mm	V R	Continental: 7,8 mm
	A L	Michelin: 7,1 mm	A R	Michelin: 7,4 mm
Bandenprofiel diepte V L				8,1
Bandenprofiel diepte V R				7,8
Bandenprofiel diepte A L				7,1
Bandenprofiel diepte A R				7,4
Bandenmaat V L				215/60 R 17 109 T
Type band V				Winter
Bandenmerk V				256
Bandenmerk A				261

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	0
Aantal laadkabels (snelladen)	0

Bumper A, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Bumper V, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Buitenspiegel R kap, Kras(sen), Polijsten



Achterdeur L, Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)



Dak, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Scherf A R, Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)



Schuifdeur R, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Deur V R sierlijst, Kras(sen), Vervangen en spuiten

