

# Onderhoudshistorie van: WMWXT110X02B82272



<b>Kenteken</b>	JV151B
<b>Merk Model</b>	MINI Mini One 1.5 D 70kW
<b>Brandstofsoort</b>	Diesel
<b>Datum deel1</b>	6/28/16

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
5/21/21	133,907	A.P.K.	
5/6/20	129,694	A.P.K.	
5/6/20	129,694	Band(en)	
5/6/20	129,694	Remschijven inclusief remblokken voorz	
5/6/20	129,694	Ruitenwischerblad(en) voorzijde	
4/29/19	109,399	A.P.K.	
4/29/19	109,399	Brandstoffilter	
4/29/19	109,399	Luchtfilter	
4/29/19	109,399	Motorsteun	
4/29/19	109,399	Olie service	
4/29/19	109,399	Onderhoudsbeurt	
4/29/19	109,399	Remvloeistof	
8/21/18	82,733	Inlaatluchtslang	
8/21/18	82,733	Olie service	
8/21/18	82,733	Remblokken achterzijde	
11/29/17	52,862	Brandstoffilter	
11/29/17	52,862	Luchtfilter	
11/29/17	52,862	Olie service	
11/29/17	52,862	Onderhoudsbeurt	
11/29/17	52,862	Remblokken voorzijde	
1/31/17	24,112	Olie service	
1/31/17	24,112	Sleutelbatterij	
11/25/16	15,795	Band(en)	