MACADAM

BMW X1: XG371D

Chassisnummer:	**WBAJG110703G86847**	Versie:	**X1 sDrive 18iA 103kW Steptronic Edition**
1ste tenaamstelling:	**4/01/2019**	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	**46036**	Kilowatt:	**103**
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	**Zwart**
Versnellingsbak:	**Automaat**	Type lak	**Metallic**
Transmissie:	**Voor**	Type velgen	**Aluminium**
Brandstof:	**Benzine**	Parkeerplaats	**234**
Aantal zitplaatsen	**5**		
Aantal hoofdsteunen	**5**		
Type velgen	**Aluminium**		
Onderhoud nodig	**Ja**		

Opties

Totaal aantal sleutels	**2**	Carkit	
Navigatiesysteem		Middenarmsteun	
Climate control		Hoedenplank/rolhoes	
Elect. ramen V		Xenon / LED verlichting	
Elect. ramen A		Parkeersensoren A	
Radio multimedia			

Slijtageniveau

	225/50/17/97 W			
Zomerbanden:	V L	**Bridgestone: 5,2 mm**	V R	**Bridgestone: 5,6 mm**
	A L	**Bridgestone: 5,5 mm**	A R	**Bridgestone: 5,5 mm**

Bandenprofieldiepte V L	**5,2**
Bandenprofieldiepte V R	**5,6**
Bandenprofieldiepte A L	**5,5**
Bandenprofieldiepte A R	**5,5**
Bandenmaat V L	**225/50 R 17 97 W**
Type band V	**Zomer**
Bandenmerk V	**255**
Bandenmerk A	**255**

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	**0**
Aantal laadkabels (snelladen)	**0**

Bumper V, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

Bumper A, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

Deur A R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

Scherm A R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

Onderhoud, Onderhoud, Uitvoeren

Carrosserie, Lakdiktemeting, Aanvaardbaar

Deur V L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)