



BMW 116: PT435G

Chassisnummer:	WBA1V710107A49261	Versie:	116dA 85kW Corporate Lease Steptronic Edition
1ste tenaamstelling:	18/09/2017	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	133875	Kilowatt:	85
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	Grijs
Versnellingsbak:	Automaat	Type lak	Metallic
Transmissie:	Voor	Type velgen	Aluminium
Brandstof:	Diesel	Parkeerplaats	173
Aantal zitplaatsen	5		
Aantal hoofdsteunen	5		
Type velgen	Aluminium		
Onderhoud nodig	Nee		

Opties

Totaal aantal sleutels	2	Carkit
Aantal sleutels afstandsbed.	2	Middenarmsteun
Radio CD		Hoedenplank/rolhoes
Navigatiesysteem		Xenon / LED verlichting
GPS opslag		Parkeersensoren V
GPS opslag	HD	Parkeersensoren A
Climate control		Trekhaak afneembaar
Elect. ramen V		
Elect. ramen A		
Radio multimedia		

Slijtagniveau

205/55/16/91 W				
Zomerbanden:	V L	Bridgestone: 4,8 mm	V R	Bridgestone: 4,6 mm
	A L	Bridgestone: 4,3 mm	A R	Bridgestone: 4,2 mm
Bandenprofiel diepte V L				4,8
Bandenprofiel diepte V R				4,6
Bandenprofiel diepte A L				4,3
Bandenprofiel diepte A R				4,2
Bandenmaat V L				205/55 R 16 91 W
Type band V				Zomer
Bandenmerk V				255
Bandenmerk A				255

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	0
Aantal laadkabels (snelladen)	0

Bumper V, Gebroken, Vervangen en spuiten



Motorkap, Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)



Carrosserie, Lakdiktemeting, Aanvaardbaar



Bumper A, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Bumper V R rooster, Gebroken, Vervangen



Mistlicht R, Gebroken, Vervangen



Bumper V M rooster, Gebroken, Vervangen



Dak, Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)

