

|                |                                             |
|----------------|---------------------------------------------|
| Kenteken       | XG371D                                      |
| Merk Model     | BMW X1 sDrive 18iA 103kW Steptronic Edition |
| Brandstofsoort | Benzine                                     |
| Datum deel1    | 1/4/19                                      |

| Datum reparatie | Kilometerstand | Reparatie omschrijving          | Bewerking |
|-----------------|----------------|---------------------------------|-----------|
| 12/3/21         | 45,659         | Reparatie band(en)              |           |
| 7/26/21         | 40,759         | Remblokken achterzijde          |           |
| 7/26/21         | 40,759         | Remblokken voorzijde            |           |
| 7/26/21         | 40,759         | Ruitenwischerblad(en) voorzijde |           |
| 2/6/20          | 27,353         | Band(en)                        |           |
| 2/6/20          | 27,353         | Olie service                    |           |
| 1/4/19          |                | 4 Band(en)                      |           |