

<b>Kenteken</b>	NK220P
<b>Merk Model</b>	MINI Mini One 1.2.75kW
<b>Brandstofsoort</b>	Benzine
<b>Datum deel1</b>	3/9/17

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
2/19/21	39,899	A.P.K.	
2/19/21	39,899	Remvloeistof	
2/19/21	39,899	Ruitenwischerblad(en) achterzijde	
2/19/21	39,899	Ruitenwischerblad(en) voorzijde	
2/19/21	39,899	Vervanging band	
5/27/19	24,496	Band(en)	
5/27/19	24,496	Olie service	
5/27/19	24,496	Remblokken achterzijde	
5/27/19	24,496	Remblokken voorzijde	
5/27/19	24,496	Ruitenwischerblad(en) achterzijde	
5/27/19	24,496	Ruitenwischerblad(en) voorzijde	
5/27/19	24,496	Voertuig diagnose	