



## BMW 530e: K602GS

Chassisnummer:	<b>WBAJA91030GF99519</b>	Versie:	<b>530e iPerformance 185kW</b>
1ste tenaamstelling:	<b>4/07/2019</b>	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	<b>23465</b>	Kilowatt:	<b>135</b>
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	<b>Blauw Metallic</b>
Versnellingsbak:	<b>Automaat</b>	Type lak	<b>Aluminium</b>
Transmissie:	<b>Achter</b>	Type velgen	<b>154</b>
Brandstof:	<b>Hybride Benzine</b>	Parkeerplaats	
Aantal zitplaatsen	<b>5</b>		
Aantal hoofdsteunen	<b>5</b>		
Type velgen	<b>Aluminium</b>		
Onderhoud nodig	<b>Nee</b>		

## Opties

Totaal aantal sleutels	<b>2</b>	Carkit
Aantal sleutels afstandsbed.	<b>2</b>	Stoelbekleding leder
Radio CD		Middenarmsteun
Navigatiesysteem		Xenon / LED verlichting
Climate control		Parkeersensoren V
Elect. ramen V		Parkeersensoren A
Elect. ramen A		
Radio multimedia		

## Slijtagniveau

245/45/18/99 W				
Zomerbanden:	V L	<b>Kumho: 7,4 mm</b>	V R	<b>Kumho: 7,4 mm</b>
	A L	<b>Kumho: 6 mm</b>	A R	<b>Kumho: 6 mm</b>
Bandenprofiel diepte V L				<b>7,4</b>
Bandenprofiel diepte V R				<b>7,4</b>
Bandenprofiel diepte A L				<b>6</b>
Bandenprofiel diepte A R				<b>6</b>
Bandenmaat V L				<b>245/45 R 18 99 W</b>
Type band V				<b>Zomer</b>
Bandenmerk V				<b>2482</b>
Bandenmerk A				<b>2482</b>

## Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	<b>1</b>
Aantal laadkabels (snelladen)	<b>1</b>

## Carrosserie, Lakdiktemeting, Aanvaardbaar



## Bumper V, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



## Bumper A, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

