



## BMW 320: RP490J

Chassisnummer:	<b>WBA8J910X0A193039</b>	Versie:	<b>320dA EDE 120kW touring</b>
1ste tenaamstelling:	<b>11/01/2018</b>	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	<b>140981</b>	Kilowatt:	<b>120</b>
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	<b>Wit</b>
Versnellingsbak:	<b>Automaat</b>	Type lak	<b>Metallic</b>
Transmissie:	<b>Achter</b>	Type velgen	<b>Aluminium</b>
Brandstof:	<b>Diesel</b>	Parkeerplaats	<b>305</b>
Aantal zitplaatsen	<b>5</b>		
Aantal hoofdsteunen	<b>5</b>		
Type velgen	<b>Aluminium</b>		
Onderhoud nodig	<b>Nee</b>		

## Opties

Totaal aantal sleutels	<b>2</b>	Carkit
Aantal sleutels afstandsbed.	<b>2</b>	Stoelbekleding leder
Radio CD		Schuifdak elektrisch
Navigatiesysteem		Dak panoramisch
Climate control		Middenarmsteun
Elect. ramen V		Hoedenplank/rolhoes
Elect. ramen A		Xenon / LED verlichting
Radio multimedia		Parkeersensoren V
		Parkeersensoren A
		Trekhaak afneembaar

## Slijtageniveau

<b>225/40/19/89 Y</b>				
Zomerbanden:	V L	<b>Bridgestone: 7 mm</b>	V R	<b>Bridgestone: 6,5 mm</b>
	A L	<b>Bridgestone: 4,3 mm</b>	A R	<b>Bridgestone: 4,7 mm</b>
Bandenprofiel diepte V L				<b>7</b>
Bandenprofiel diepte V R				<b>6,5</b>
Bandenprofiel diepte A L				<b>4,3</b>
Bandenprofiel diepte A R				<b>4,7</b>
Bandenmaat V L				<b>225/40 R 19 89 Y</b>
Type band V				<b>Zomer</b>
Bandenmerk V				<b>255</b>
Bandenmerk A				<b>255</b>

## Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	<b>0</b>
Aantal laadkabels (snelladen)	<b>0</b>

## Bumper A, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



## Bumper V, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Deur A R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Velg A R alu, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Voorruit, Steenslag, Glasherstel



Scherm V L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Carrosserie, Lakdiktemeting, Aanvaardbaar



Velg V R alu, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

