

Kenteken	RL404B
Merk Model	Volkswagen Polo 1.6 TDI 70kW Comfortline
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	1/5/18

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
11/8/21	35,592	A.P.K.	
11/8/21	35,592	Onderhoudsbeurt	
11/8/21	35,592	Remvloeistof	
11/8/21	35,592	Vervanging band	
1/4/21	28,922	Reparatie band(en)	
11/19/20	27,759	A.P.K.	
11/19/20	27,759	Remblokken voorzijde	
3/5/20	20,871	Onderhoudsbeurt	
3/5/20	20,871	Ruitenwischerblad(en) achterzijde	
2/6/18	504	Band(en)	