

<b>Kenteken</b>	PS188R
<b>Merk Model</b>	BMW 214d 70kW 5p. gran tourer
<b>Brandstofsoort</b>	Diesel
<b>Datum deel1</b>	9/12/17

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
10/29/21	144,573	Ruitenwischerblad(en) voorzijde	
9/17/21	141,485	Bandenspannings module	
8/17/21	139,176	A.P.K.	
8/17/21	139,176	Reparatie band(en)	
7/28/20	123,922	A.P.K.	
7/28/20	123,922	Remvloeistof	
3/11/20	119,999	Brandstoffilter	
3/11/20	119,999	Luchtfilter	
3/11/20	119,999	Olie service	
3/11/20	119,999	Onderhoudsbeurt	
8/12/19	90,199	Olie service	
5/13/19	82,786	Remblokken voorzijde	
1/8/19	60,555	Brandstoffilter	
1/8/19	60,555	Luchtfilter	
1/8/19	60,555	Olie service	
1/8/19	60,555	Onderhoudsbeurt	
1/8/19	60,555	Ruitenwischerblad(en) achterzijde	
1/8/19	60,555	Ruitenwischerblad(en) voorzijde	
5/16/18	30,172	Olie service	
11/28/17	12,020	Band(en)	