



Mitsubishi Outlander: TN259G

Chassisnummer:	JMBXTGF7WJZ004053	Versie:	Outlander 2.0 110kW 2WD Business Edition 5p CVT
1ste tenaamstelling:	7/09/2018	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	68350	Kilowatt:	110
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	Zwart
Versnellingsbak:	Automaat	Type lak	Metallic
Transmissie:	Voor	Type velgen	Aluminium
Brandstof:	Benzine	Parkeerplaats	401
Aantal zitplaatsen	5		
Aantal hoofdsteunen	5		
Type velgen	Aluminium		
Onderhoud nodig	Nee		

Opties

Totaal aantal sleutels	2	Carkit
Aantal sleutels afstandsbed.	2	Stoelbekleding leder
Radio CD		Schuifdak elektrisch
Navigatiesysteem		Middenarmsteun
Climate control		Hoedenplank/rolhoes
Elect. ramen V		Parkeersensoren V
Elect. ramen A		
Radio multimedia		

Slijtagniveau

215/70/16/99 H				
Zomerbanden:	V L	Yokohama: 2,8 mm	V R	Yokohama: 2,2 mm
	A L	Yokohama: 7,2 mm	A R	Yokohama: 3,6 mm
Bandenprofiel diepte V L				2,8
Bandenprofiel diepte V R				2,2
Bandenprofiel diepte A L				7,2
Bandenprofiel diepte A R				3,6
Bandenmaat V L				215/70 R 16 99 H
Type band V				Zomer
Bandenmerk V				2481
Bandenmerk A				2481

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	0
Aantal laadkabels (snelladen)	0

Scherf A R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Deur A R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Bumper V M deel, Barst, Herstellen en spuiten (compleet)



Bumper A, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Dakstijl R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Hemelbekleding, Vervormd / Geforceerd, Vervangen



Bumper A sierlijst, Kras(sen), Vervangen en spuiten



Voorruit, Steenslag, Glasherstel



Interieur, Geur, Ozonbehandeling

No pictures to display

Deur A L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Bumper A M deel, Kras(sen), Vervangen

