

Kenteken	KT992N
Merk Model	Seat Ateca 1.4 EcoTSI 110kW Xcellence
Brandstofsoort	Benzine
Datum deel1	1/3/17

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
7/6/21	106,045	Vervanging band	
7/6/21	106,045	Waterpomp	
6/18/21	104,941	Onderhoudsbeurt	
6/18/21	104,941	Ruitenwischerblad(en) achterzijde	
6/18/21	104,941	Ruitenwischerblad(en) voorzijde	
6/18/21	104,941	Sleutelbatterij	
4/20/21	98,420	Airco verdamper	
4/20/21	98,420	Sleutelbatterij	
11/30/20	88,075	A.P.K.	
11/30/20	88,075	Luchtfilter	
11/30/20	88,075	Onderhoudsbeurt	
3/31/20	72,368	Ruitenwischerblad(en) achterzijde	
2/12/20	68,902	Ruitenwischerblad(en) voorzijde	
10/16/19	61,113	Bougie	
10/16/19	61,113	Onderhoudsbeurt	
10/16/19	61,113	Remvloeistof	
10/16/19	61,113	Sleutelbatterij	
8/10/18	29,840	Onderhoudsbeurt	
8/10/18	29,840	Sleutelbatterij	
1/5/17	1	Band(en)	