



## Mercedes-Benz CLA 180: SV462K

Chassisnummer:	<b>WDD1173421N691480</b>	Versie:	<b>CLA180 1.6 90kW Business Solution Plus Upgrade Edition 7G-DCT</b>
1ste tenaamstelling:	<b>11/06/2018</b>	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	<b>78561</b>	Kilowatt:	<b>90</b>
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	<b>Zwart</b>
Versnellingsbak:	<b>Automaat</b>	Type lak	<b>Metallic</b>
Transmissie:	<b>Voor</b>	Type velgen	<b>Aluminium</b>
Brandstof:	<b>Benzine</b>	Parkeerplaats	<b>594</b>
Aantal zitplaatsen	<b>5</b>		
Aantal hoofdsteunen	<b>1</b>		
Type velgen	<b>Aluminium</b>		
Onderhoud nodig	<b>Nee</b>		

## Opties

Totaal aantal sleutels	<b>2</b>	Carkit
Aantal sleutels afstandsbed.	<b>2</b>	Stoelbekleding deels leder
Radio CD		Middenarmsteun
Navigatiesysteem		Xenon / LED verlichting
GPS opslag		Parkeersensoren V
GPS opslag	<b>SD</b>	Parkeersensoren A
Airco handmatig		Dakdrager(s)/Imperiaal
Elect. ramen V		
Elect. ramen A		
Radio multimedia		

## Slijtagniveau

225/40/18/92 Y				
Winterbanden:	V L	Goodyear: 2,5 mm	V R	Goodyear: 3,4 mm
	A L	Goodyear: 6,2 mm	A R	Goodyear: 5,1 mm
Bandenprofiel diepte V L				2,5
Bandenprofiel diepte V R				3,4
Bandenprofiel diepte A L				6,2
Bandenprofiel diepte A R				5,1
Bandenmaat V L				<b>225/40 R 18 92 Y</b>
Type band V				<b>Winter</b>
Bandenmerk V				<b>259</b>
Bandenmerk A				<b>259</b>

## Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	<b>0</b>
Aantal laadkabels (snelladen)	<b>0</b>

## Deur A R, Barst, Herstellen en spuiten (compleet)



## Bumper A, Kras(sen), Polijsten



Embleem merk V, Ontbreekt, Vervangen



Bumper V, Kras(sen), Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)



Band V L, Scheur, Vervangen



Deur A L, Chemische schade, Herstellen en spuiten (compleet)



Band A R, Scheur, Vervangen



Scherf A R, Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)

