

<b>Kenteken</b>	XS724N
<b>Merk Model</b>	Mercedes-Benz A180d 1.5 85kW Business Solution AMG 7G-DCT
<b>Brandstofsoort</b>	Diesel
<b>Datum deel1</b>	3/15/19

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
12/2/21	141,275	Controle beurt	
12/2/21	141,275	Sleutelbatterij	
10/11/21	133,286	Ruitenwischerblad(en) voorzijde	
9/2/21	125,979	Tankklep	
6/28/21	117,810	Onderhoudsbeurt	
6/28/21	117,810	Sleutelbatterij	
12/14/20	92,339	Brandstoffilter	
12/14/20	92,339	LuchtfILTER	
12/14/20	92,339	Onderhoudsbeurt	
12/14/20	92,339	Remvloeistof	
12/14/20	92,339	Reparatie band(en)	
12/14/20	92,339	Ruitenwischerblad(en) achterzijde	
12/14/20	92,339	Ruitenwischerblad(en) voorzijde	
12/14/20	92,339	Sleutelbatterij	
12/14/20	92,339	Uitlijnen voor en achterwielen	
7/23/20	70,188	Onderhoudsbeurt	
7/23/20	70,188	Sleutelbatterij	
2/7/20	46,860	Onderhoudsbeurt	
2/7/20	46,860	Ruitenwischerblad(en) voorzijde	
2/7/20	46,860	Sleutelbatterij	
10/28/19	33,023	Band(en)	
8/30/19	23,417	Onderhoudsbeurt	