



Mazda 2: KS124B

Chassisnummer:	3MDDJ6H551M147215	Versie:	2 1.5 Skyactiv-G 66kW GT-M
1ste ternaamstelling:	14/11/2016	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	179491	Kilowatt:	66
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	Blauw
Versnellingsbak:	Handgeschakeld 5 versnellingen	Type lak	Metallic
Transmissie:	Voor	Type velgen	Aluminium
Brandstof:	Benzine	Parkeerplaats	636
Aantal zitplaatsen	5		
Aantal hoofdsteunen	5		
Type velgen	Aluminium		
Onderhoud nodig	Nee		

Opties

Totaal aantal sleutels	1	Carkit
Aantal sleutels afstandsbed.	1	Hoedenplank/rolhoes
Radio CD		Xenon / LED verlichting
Climate control		Parkeersensoren A
Elect. ramen V		
Elect. ramen A		
Radio multimedia		

Slijtageniveau

185/60/16/86 H				
Winterbanden:	V L	Yokohama: 3,1 mm	V R	Yokohama: 3,3 mm
	A L	Yokohama: 6,1 mm	A R	Yokohama: 6,5 mm
Bandenprofiel diepte V L				3,1
Bandenprofiel diepte V R				3,3
Bandenprofiel diepte A L				6,1
Bandenprofiel diepte A R				6,5
Bandenmaat V L				185/60 R 16 86 H
Type band V				Winter
Bandenmerk V				2481
Bandenmerk A				2481

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	0
Aantal laadkabels (snelladen)	0


Bumper A, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Scherf V L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Dak, Roest / Corrosie, Herstellen en spuiten (compleet)



Bumper V, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Interieur, Vlek, Reinigen



Deur V R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Buitenspiegel R kap, Kras(sen), Vervangen en spuiten



Buitenspiegel L kap, Kras(sen), Vervangen en spuiten



Motorkap, Chemische schade, Polijsten



Contactsleutel, Ontbreekt, Vervangen

No pictures to display