



## Seat Ateca: KT992N

Chassisnummer:	<b>VSSZZZ5FZH6525547</b>	Versie:	<b>Ateca 1.4 EcoTSI 110kW Xcellence</b>
1ste tenaamstelling:	<b>3/01/2017</b>	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	<b>120711</b>	Kilowatt:	<b>110</b>
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	<b>Zwart</b>
Versnellingsbak:	<b>Handgeschakeld 6 versnellingen</b>	Type lak	<b>Metallic</b>
Transmissie:	<b>Voor</b>	Type velgen	<b>Aluminium</b>
Brandstof:	<b>Benzine</b>	Parkeerplaats	<b>658</b>
Aantal zitplaatsen	<b>5</b>		
Aantal hoofdsteunen	<b>5</b>		
Type velgen	<b>Aluminium</b>		
Onderhoud nodig	<b>Ja</b>		

## Opties

Totaal aantal sleutels	<b>2</b>	Carkit
Radio CD		Stoelbekleding Alcantara
Navigatiesysteem		Middenarmsteun
Climate control		Hoedenplank/rolhoes
Elect. ramen V		Xenon / LED verlichting
Elect. ramen A		Parkeersensoren A
Radio multimedia		Trekhaak

## Slijtageniveau

235/40/19/96 V				
Winterbanden:	V L	Continental: 6,5 mm	V R	Continental: 5,3 mm
	A L	Continental: 6,4 mm	A R	Continental: 5,5 mm
Bandenprofiel diepte V L				<b>6,5</b>
Bandenprofiel diepte V R				<b>5,3</b>
Bandenprofiel diepte A L				<b>6,4</b>
Bandenprofiel diepte A R				<b>5,5</b>
Bandenmaat V L				<b>235/40 R 19 96 V</b>
Type band V				<b>Winter</b>
Bandenmerk V				<b>256</b>
Bandenmerk A				<b>256</b>

## Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	<b>0</b>
Aantal laadkabels (snelladen)	<b>0</b>

Onderhoud, Onderhoud, Uitvoeren



Bumper A, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

