



## BMW X1: KZ057J

|                           |                                |                   |                                               |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| Chassisnummer:            | WBAHS110105F48545              | Versie:           | X1 sDrive 18i 100kW Centennial High Executive |
| 1ste tenaamstelling:      | 7/01/2017                      | Fiscale PK:       |                                               |
| Inspectie kilometerstand: | 110218                         | Kilowatt:         | 100                                           |
| Carrosserie uitvoering:   |                                | Kleur carrosserie | Zwart                                         |
| Versnellingsbak:          | Handgeschakeld 6 versnellingen | Type lak          | Uni                                           |
| Transmissie:              | 4 Wiel                         | Type velgen       | Aluminium                                     |
| Brandstof:                | Benzine                        | Parkeerplaats     | 578                                           |
| Aantal zitplaatsen        | 5                              |                   |                                               |
| Aantal hoofdsteunen       | 5                              |                   |                                               |
| Type velgen               | Aluminium                      |                   |                                               |
| Onderhoud nodig           | Nee                            |                   |                                               |

## Opties

|                        |   |                         |
|------------------------|---|-------------------------|
| Totaal aantal sleutels | 2 | Carkit                  |
| Radio CD               |   | Stoelbekleding leder    |
| Navigatiesysteem       |   | Schuifdak elektrisch    |
| Climate control        |   | Dak panoramisch         |
| Elect. ramen V         |   | Middenarmsteun          |
| Elect. ramen A         |   | Hoedenplank/rolhoes     |
| Radio multimedia       |   | Xenon / LED verlichting |
|                        |   | Parkeersensoren A       |
|                        |   | Trekhaak                |

## Slijtageniveau

|                          |     |                     |     |                     |
|--------------------------|-----|---------------------|-----|---------------------|
| 225/50/18/95 H           |     |                     |     |                     |
| Winterbanden:            | V L | Bridgestone: 5,3 mm | V R | Bridgestone: 5,8 mm |
|                          | A L | Bridgestone: 5,8 mm | A R | Bridgestone: 5,5 mm |
| Bandenprofiel diepte V L |     |                     |     | 5,3                 |
| Bandenprofiel diepte V R |     |                     |     | 5,8                 |
| Bandenprofiel diepte A L |     |                     |     | 5,8                 |
| Bandenprofiel diepte A R |     |                     |     | 5,5                 |
| Bandenmaat V L           |     |                     |     | 225/50 R 18 95 H    |
| Type band V              |     |                     |     | Winter              |
| Bandenmerk V             |     |                     |     | 255                 |
| Bandenmerk A             |     |                     |     | 255                 |

## Hulpmateriaal

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Aantal laadkabels (normaal/230V) | 0 |
| Aantal laadkabels (snelladen)    | 0 |

Wielkuip bekleding V R, Kras(sen), Vervangen



Deur V L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Deur A L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Scherf A R, Chemische schade, Herstellen en spuiten (compleet)



Bumper V, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Deur A R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Scherf V R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Scherf A L, Kras(sen), Polijsten



Carrosserie, Lakdiktemeting, Aanvaardbaar



Bumper A M deel, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

