

<b>Kenteken</b>	KZ057J
<b>Merk Model</b>	BMW X1 sDrive 18i 100kW Centennial High Executive
<b>Brandstofsoort</b>	Benzine
<b>Datum deel1</b>	1/7/17

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
11/8/21	98,833	Olie service	
11/8/21	98,833	Remvloeistof	
9/15/21	87,878	Vervanging band	
2/11/21	66,396	Combinatie klok	
2/11/21	66,396	Voertuig diagnose	
11/13/20	65,053	A.P.K.	
11/13/20	65,053	Band(en)	
6/4/20	59,745	Remblokken voorzijde	
6/4/20	59,745	Ruitenwischerblad(en) achterzijde	
6/4/20	59,745	Ruitenwischerblad(en) voorzijde	
4/24/20	58,884	Bougie	
4/24/20	58,884	Luchtfilter	
4/24/20	58,884	Olie service	
4/24/20	58,884	Onderhoudsbeurt	
4/24/20	58,884	Remblokken achterzijde	
10/23/19	51,140	Remvloeistof	
1/2/19	37,608	Boordcomputer	
12/5/18	36,331	Band(en)	
7/4/18	26,856	Olie service	
7/4/18	26,856	Sleutelbatterij	
1/12/17	10	Band(en)	