

# Onderhoudshistorie van: YV1MV7481H2408521



<b>Kenteken</b>	KZ694B
<b>Merk Model</b>	Volvo V40 D2 88kW Inscription
<b>Brandstofsoort</b>	Diesel
<b>Datum deel1</b>	12/23/16

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
11/11/21	140,806	A.P.K.	
11/11/21	140,806	Check slijtage	
11/11/21	140,806	Onderhoudsbeurt	
11/11/21	140,806	Remblokken achterzijde	
10/29/20	127,833	A.P.K.	
7/23/20	121,500	Brandstoffilter	
7/23/20	121,500	Check aandrijflijn	
7/23/20	121,500	Check slijtage	
7/23/20	121,500	Luchtfilter	
7/23/20	121,500	Onderhoudsbeurt	
7/23/20	121,500	Remvloeistof	
7/23/20	121,500	Ruitenwischerblad(en) achterzijde	
7/23/20	121,500	Ruitenwischerblad(en) voorzijde	
12/10/19	113,317	A.P.K.	
11/27/19	111,838	Remschijven inclusief remblokken voorz	
6/11/19	100,031	Check slijtage	
6/11/19	100,031	Onderhoudsbeurt	
7/10/18	66,850	Brandstoffilter	
7/10/18	66,850	Check aandrijflijn	
7/10/18	66,850	Check slijtage	
7/10/18	66,850	Luchtfilter	
7/10/18	66,850	Onderhoudsbeurt	
7/10/18	66,850	Ruitenwischerblad(en) voorzijde	
10/5/17	34,304	Check slijtage	
10/5/17	34,304	Onderhoudsbeurt	
10/5/17	34,304	Ruitenwischerblad(en) voorzijde	
4/7/17	12,040	Band(en)	
12/30/16	150	Band(en)	