

## Onderhoudshistorie van: TMBAG9NE0H0036940



<b>Kenteken</b>	KG219L
<b>Merk Model</b>	Skoda Octavia 1.6 TDI Greentech 81kW Style Business DSG
<b>Brandstofsoort</b>	Diesel
<b>Datum deel1</b>	8/26/16

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
7/19/21	174,946	A.P.K.	
4/9/21	166,403	Onderhoudsbeurt	
4/9/21	166,403	Remvloeistof	
8/13/20	149,856	A.P.K.	
8/13/20	149,856	Remblokken voorzijde	
8/6/20	150,000	Sleutelbatterij	
10/21/19	130,484	Waterpomp	
7/26/19	122,318	Sleutelbatterij	
7/16/19	120,966	A.P.K.	
7/16/19	120,966	Onderhoudsbeurt	
7/16/19	120,966	Remvloeistof	
10/31/18	90,256	Band(en)	
10/31/18	90,256	Brandstoffilter	
10/31/18	90,256	Luchtfiler	
10/31/18	90,256	Onderhoudsbeurt	
10/31/18	90,256	Sleutelbatterij	
10/3/18	86,764	Wiellager(s) voorzijde	
2/21/18	60,947	Onderhoudsbeurt	
2/21/18	60,947	Sleutelbatterij	