



Volkswagen Polo: XZ820J

Chassisnummer:	WVWZZZAWZKY130080	Versie:	Polo 1.0 TSI 70kW Highline
1ste tenaamstelling:	9/04/2019	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	102533	Kilowatt:	70
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	Zwart
Versnellingsbak:	Handgeschakeld 5 versnellingen	Type lak	Metallic
Transmissie:	Voor	Type velgen	Aluminium
Brandstof:	Benzine	Parkeerplaats	610
Aantal zitplaatsen	5		
Aantal hoofdsteunen	5		
Type velgen	Aluminium		
Onderhoud nodig	Ja		

Opties

Totaal aantal sleutels	1	Carkit
Radio CD		Middenarmsteun
Climate control		Parkeersensoren V
Elect. ramen V		Parkeersensoren A
Elect. ramen A		
Radio multimedia		

Slijtageniveau

	195/55/16/91 V			
Zomerbanden:	V L	Other: 5 mm	V R	Other: 5,2 mm
	A L	Other: 5 mm	A R	Other: 5 mm
Bandenprofiel diepte V L	5			
Bandenprofiel diepte V R	5,2			
Bandenprofiel diepte A L	5,0			
Bandenprofiel diepte A R	5			
Bandenmaat V L	195/55 R 16 91 V			
Type band V	Zomer			
Bandenmerk V	263			
Bandenmerk A	263			

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	0
Aantal laadkabels (snelladen)	0

Scherf A L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Bumper V, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)





Contactsleutel, Ontbreekt, Vervangen

No pictures to display

Hoedenplank/Kofferafdekking, Ontbreekt, Vervangen



Onderhoud, Onderhoud, Uitvoeren



Interieur, Vuil, Reinigen



Interieur, Geur, Ozonbehandeling

No pictures to display

Bumper A, Barst, Herstellen en spuiten (compleet)



Dak, Hagelschade, Uitdeuken zonder spuiten (hagelschade)

