

## Onderhoudshistorie van: WWZZZAWZKU086229



<b>Kenteken</b>	ZT685T
<b>Merk Model</b>	Volkswagen Polo 1.0 TSI 70kW Comfortline
<b>Brandstofsoort</b>	Benzine
<b>Datum deel1</b>	8/26/19

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
3/31/21	54,291	Bougie	
3/31/21	54,291	Onderhoudsbeurt	
3/31/21	54,291	Ruitenwischerblad(en) voorzijde	
2/6/20	24,266	Onderhoudsbeurt	