

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Kenteken</b>       | RH511F                                       |
| <b>Merk Model</b>     | Volvo V40 D3 110kW Business Sport Geartronic |
| <b>Brandstofsoort</b> | Diesel                                       |
| <b>Datum deel1</b>    | 11/25/17                                     |

| Datum reparatie | Kilometerstand | Reparatie omschrijving                    | Bewerking |
|-----------------|----------------|---|-----------|
| 10/22/21        | 165,031        | A.P.K.                                    |           |
| 10/22/21        | 165,031        | Remblokken achterzijde                    |           |
| 10/22/21        | 165,031        | Remblokken voorzijde                      |           |
| 10/22/21        | 165,031        | Sleutelbatterij                           |           |
| 2/4/21          | 148,802        | Check slijtage                            |           |
| 2/4/21          | 148,802        | Distributieriem inclusief spanner(s) en g |           |
| 2/4/21          | 148,802        | Multi-riem inclusief geleiderol           |           |
| 2/4/21          | 148,802        | Onderhoudsbeurt                           |           |
| 2/4/21          | 148,802        | Ruitenwischerblad(en) voorzijde           |           |
| 1/18/21         | 148,027        | Ruitenwischerblad(en) voorzijde           |           |
| 10/30/20        | 143,873        | A.P.K.                                    |           |
| 10/30/20        | 143,873        | Band(en)                                  |           |
| 10/30/20        | 143,873        | Uitlijnen voor en achterwielen            |           |
| 1/27/20         | 126,231        | Brandstoffilter                           |           |
| 1/27/20         | 126,231        | Check aandrijflijn                        |           |
| 1/27/20         | 126,231        | Check slijtage                            |           |
| 1/27/20         | 126,231        | Luchtfilter                               |           |
| 1/27/20         | 126,231        | Onderhoudsbeurt                           |           |
| 7/2/19          | 103,801        | Band(en)                                  |           |
| 5/23/19         | 97,269         | Check slijtage                            |           |
| 5/23/19         | 97,269         | Onderhoudsbeurt                           |           |
| 5/23/19         | 97,269         | Remblokken achterzijde                    |           |
| 5/23/19         | 97,269         | Ruitenwischerblad(en) achterzijde         |           |
| 5/23/19         | 97,269         | Ruitenwischerblad(en) voorzijde           |           |
| 2/14/19         | 77,736         | Band(en)                                  |           |
| 2/14/19         | 77,736         | Remschijven inclusief remblokken voorz    |           |
| 11/27/18        | 63,250         | Brandstoffilter                           |           |
| 11/27/18        | 63,250         | Check aandrijflijn                        |           |
| 11/27/18        | 63,250         | Check slijtage                            |           |
| 11/27/18        | 63,250         | Luchtfilter                               |           |
| 11/27/18        | 63,250         | Onderhoudsbeurt                           |           |
| 11/27/18        | 63,250         | Ruitenwischerblad(en) achterzijde         |           |
| 6/13/18         | 35,298         | Band(en)                                  |           |
| 5/30/18         | 32,970         | Check slijtage                            |           |
| 5/30/18         | 32,970         | Onderhoudsbeurt                           |           |
| 5/30/18         | 32,970         | Ruitenwischerblad(en) voorzijde           |           |
| 4/13/18         | 26,505         | Sleutelbatterij                           |           |
| 11/28/17        | 240            | Band(en)                                  |           |