

Kenteken	NB829Z
Merk Model	Volvo V60 D5 AWD 170kW Twin Engine Special Edition geartronic
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	12/31/16

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
12/8/21	213,743	A.P.K.	
12/8/21	213,743	Check slijtage	
12/8/21	213,743	Multi-riem controle	
12/8/21	213,743	Onderhoudsbeurt	
7/12/21	197,388	Airco controleren	
6/9/21	190,317	Reparatie band(en)	
2/18/21	183,500	Accu	
2/18/21	183,500	Brandstoffilter	
2/18/21	183,500	Check aandrijflijn	
2/18/21	183,500	Check slijtage	
2/18/21	183,500	Luchtfilter	
2/18/21	183,500	Onderhoudsbeurt	
2/18/21	183,500	Remvloeistof	
11/17/20	179,334	A.P.K.	
11/17/20	179,334	Distributieriem inclusief spanner(s) en g	
11/17/20	179,334	Isolatiemeting	
11/17/20	179,334	Ruitenwischerblad(en) voorzijde	
11/17/20	179,334	Spanningsvrij	
5/19/20	166,146	Uitlijnen voor en achterwielen	
4/28/20	165,095	Band(en)	
2/28/20	162,598	Uitlijnen voor en achterwielen	
2/11/20	160,375	Band(en)	
2/11/20	160,375	Check slijtage	
2/11/20	160,375	Multi-riem controle	
2/11/20	160,375	Onderhoudsbeurt	
2/11/20	160,375	Ruitenwischerblad(en) voorzijde	
11/19/19	150,139	A.P.K.	
11/19/19	150,139	Ruitenwischerblad(en) voorzijde	
8/15/19	135,416	Turbodrukregelklep	
6/28/19	128,009	Brandstoffilter	
6/28/19	128,009	Check aandrijflijn	
6/28/19	128,009	Check slijtage	
6/28/19	128,009	Luchtfilter	
6/28/19	128,009	Multi-riem controle	
6/28/19	128,009	Onderhoudsbeurt	
6/28/19	128,009	Remschijven inclusief remblokken achte	
6/28/19	128,009	Ruitenwischerblad(en) achterzijde	
5/7/19	118,193	Uitlijnen voorwielen	
4/19/19	99,111	Band(en)	
11/26/18	94,797	Check slijtage	

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
11/26/18	94,797	Multi-riem inclusief spanner	
11/26/18	94,797	Onderhoudsbeurt	
11/26/18	94,797	Ruitenwischerblad(en) voorzijde	
8/17/18	77,680	Navigatiesysteem	
5/24/18	64,483	Check aandrijflijn	
5/24/18	64,483	Check slijtage	
5/24/18	64,483	Onderhoudsbeurt	
5/24/18	64,483	Ruitenwischerblad(en) voorzijde	
2/9/18	47,433	Ruitenwischerblad(en) voorzijde	
10/23/17	31,249	Band(en)	
10/23/17	31,249	Check slijtage	
10/23/17	31,249	Multi-riem controle	
10/23/17	31,249	Onderhoudsbeurt	