

Kenteken	PH876K
Merk Model	Mercedes-Benz CLA200d 2.1 100kW Business Solution 7G-DCT
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	6/30/17

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
4/8/21	113,338	A.P.K.	
4/8/21	113,338	Onderhoudsbeurt	
6/26/20	100,241	A.P.K.	
6/26/20	100,241	Band(en)	
3/9/20	97,952	Onderhoudsbeurt	
3/9/20	97,952	Ruitenwischerblad(en) voorzijde	
11/22/19	90,358	Remschijven inclusief remblokken voorz	
5/3/19	72,435	Brandstoffilter	
5/3/19	72,435	Luchtfiler	
5/3/19	72,435	Onderhoudsbeurt	
5/3/19	72,435	Remvloeistof	
5/3/19	72,435	Ruitenwischerblad(en) voorzijde	
2/25/19	64,345	Sleutelbatterij	
10/18/18	51,634	Onderhoudsbeurt	
10/18/18	51,634	Remblokken voorzijde	
8/23/18	43,229	Band(en)	
2/12/18	25,094	Onderhoudsbeurt	
11/28/17	17,541	Band(en)	
11/28/17	17,541	Ruitenwischerblad(en) voorzijde	