

<b>Kenteken</b>	G176SK
<b>Merk Model</b>	Mazda CX-5 2.0 skyactiv-G 121kW Business Comfort automaat
<b>Brandstofsoort</b>	Benzine
<b>Datum deel1</b>	11/29/19

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
10/6/21	61,107	Onderhoudsbeurt	
10/6/21	61,107	Remblokken voorzijde	
10/6/21	61,107	Remvloeistof	
10/6/21	61,107	Ruitenwischerblad(en) achterzijde	
10/6/21	61,107	Ruitenwischerblad(en) voorzijde	
10/6/21	61,107	Sleutelbatterij	
2/24/21	39,411	Luchtfilter	
2/24/21	39,411	Onderhoudsbeurt	
7/27/20	20,255	Onderhoudsbeurt	
12/4/19	3	Band(en)	