

<b>Kenteken</b>	RN250T
<b>Merk Model</b>	Volkswagen Passat 1.4 TSI BMT 110kW Highline Bus.R ACT variant 7-DSG
<b>Brandstofsoort</b>	Benzine
<b>Datum deel1</b>	1/3/18

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
11/25/21	137,752	A.P.K.	
7/28/21	99,627	Remblokken voorzijde	
7/28/21	99,627	Vervanging band	
7/27/21	99,626	Sleutelbatterij	
1/13/21	88,862	Luchtfilter	
1/13/21	88,862	Onderhoudsbeurt	
1/13/21	88,862	Remvloeistof	
7/27/20	77,256	Ruitenwischerblad(en) voorzijde	
5/8/20	74,356	Airco reinigen	
5/8/20	74,356	Sleutelbatterij	
10/28/19	61,881	Band(en)	
10/28/19	61,881	Bougie	
10/28/19	61,881	Onderhoudsbeurt	
12/12/18	30,763	Onderhoudsbeurt	
2/8/18	10	Band(en)	