

# Onderhoudshistorie van: YV1FWA8CDJ2397253



<b>Kenteken</b>	RV790D
<b>Merk Model</b>	Volvo V60 D4 140kW Business Sport geartronic NEDC
<b>Brandstofsoort</b>	Diesel
<b>Datum deel1</b>	2/9/18

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
6/10/21	181,298	Brandstoffilter	
6/10/21	181,298	Check aandrijflijn	
6/10/21	181,298	Check slijtage	
6/10/21	181,298	Luchtfilter	
6/10/21	181,298	Onderhoudsbeurt	
6/10/21	181,298	Remblokken achterzijde	
6/10/21	181,298	Remvloeistof	
1/27/21	164,611	A.P.K.	
10/7/20	150,674	Check slijtage	
10/7/20	150,674	Distributieriem inclusief spanner(s) en g	
10/7/20	150,674	Multi-riem inclusief geleiderol	
10/7/20	150,674	Onderhoudsbeurt	
10/7/20	150,674	Remschijven inclusief remblokken voorz	
10/7/20	150,674	Ruitenwischerblad(en) voorzijde	
7/30/20	141,908	Band(en)	
2/26/20	120,411	Brandstoffilter	
2/26/20	120,411	Check aandrijflijn	
2/26/20	120,411	Check slijtage	
2/26/20	120,411	Luchtfilter	
2/26/20	120,411	Onderhoudsbeurt	
1/2/20	109,257	Band(en)	
9/19/19	91,661	Check slijtage	
9/19/19	91,661	Onderhoudsbeurt	
9/19/19	91,661	Remschijven inclusief remblokken achte	
9/19/19	91,661	Uitlijnen voor en achterwielen	
3/28/19	65,444	Brandstoffilter	
3/28/19	65,444	Check aandrijflijn	
3/28/19	65,444	Check slijtage	
3/28/19	65,444	Luchtfilter	
3/28/19	65,444	Onderhoudsbeurt	
3/28/19	65,444	Ruitenwischerblad(en) voorzijde	
9/17/18	34,878	Check slijtage	
9/17/18	34,878	Onderhoudsbeurt	
2/16/18	1,023	Band(en)	