

## Onderhoudshistorie van: SB1K93BE10E010293



|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Kenteken</b>       | ZJ352N   |
| <b>Merk Model</b>     | Toyota Corolla 1.8 Hybrid 90kW First Edition CVT |
| <b>Brandstofsoort</b> | Benzine  |
| <b>Datum deel1</b>    | 6/5/19   |

| Datum reparatie | Kilometerstand | Reparatie omschrijving | Bewerking |
|-----------------|----------------|------------------------|-----------|
| 9/13/19         |                | 0 Startmotor           |           |