



## BMW 218d: RL010D

Chassisnummer:	<b>WBA2C110507A30025</b>	Versie:	<b>218dA 110kW Active Tourer</b>
1ste tenaamstelling:	<b>10/01/2018</b>	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	<b>135434</b>	Kilowatt:	<b>110</b>
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	<b>Zwart</b>
Versnellingsbak:	<b>Automaat</b>	Type lak	<b>Metallic</b>
Transmissie:	<b>Voor</b>	Type velgen	<b>Aluminium</b>
Brandstof:	<b>Diesel</b>	Parkeerplaats	<b>866</b>
Aantal zitplaatsen	<b>5</b>		
Aantal hoofdsteunen	<b>5</b>		
Type velgen	<b>Aluminium</b>		
Onderhoud nodig	<b>Nee</b>		

## Opties

Totaal aantal sleutels	<b>2</b>	Carkit
Radio CD		Middenarmsteun
Navigatiesysteem		Hoedenplank/rolhoes
Climate control		Xenon / LED verlichting
Elect. ramen V		Parkeersensoren A
Elect. ramen A		
Radio multimedia		

## Slijtagniveau

195/65/16/92 H				
Winterbanden:	V L	Continental: 4,7 mm	V R	Continental: 5,1 mm
	A L	Dunlop: 4,9 mm	A R	Dunlop: 5 mm
Bandenprofiel diepte V L				<b>4,7</b>
Bandenprofiel diepte V R				<b>5,1</b>
Bandenprofiel diepte A L				<b>4,9</b>
Bandenprofiel diepte A R				<b>5</b>
Bandenmaat V L				<b>195/65 R 16 92 H</b>
Type band V				<b>Winter</b>
Bandenmerk V				<b>256</b>
Bandenmerk A				<b>257</b>

## Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	<b>0</b>
Aantal laadkabels (snelladen)	<b>0</b>

### Scherf A L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



### Scherf A R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



### Scherf V L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Interieur, Vuil, Reinigen



Bumper A, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Dashboard, Kras(sen), Vervangen



Carrosserie, Lakdiktemeting, Aanvaardbaar



Deurbekleding V R sierlijst, Kras(sen), Vervangen



Middenarmsteun, Versleten, Vervangen



Bumper V, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

