

<b>Kenteken</b>	RP994B
<b>Merk Model</b>	Mazda CX-3 1.5 skyactiv-D 77kW Dynamic
<b>Brandstofsoort</b>	Diesel
<b>Datum deel1</b>	1/4/18

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
10/21/21	89,125	Ruitenwisserblad(en) achterzijde	
10/21/21	89,125	Ruitenwisserblad(en) voorzijde	
3/18/21	73,746	Onderhoudsbeurt	
3/18/21	73,746	Remschijven inclusief remblokken voorz	
3/18/21	73,746	Remvloeistof	
2/9/21	72,596	Reparatie band(en)	
12/14/20	70,487	A.P.K.	
3/6/20	59,574	Band(en)	
3/6/20	59,574	Brandstoffilter	
3/6/20	59,574	Luchtfiler	
3/6/20	59,574	Onderhoudsbeurt	
3/6/20	59,574	Remblokken achterzijde	
10/31/19	49,020	Sleutelbatterij	
6/28/19	40,450	Onderhoudsbeurt	
10/19/18	21,739	Onderhoudsbeurt	
1/15/18	19	Band(en)	