



## Nissan Qashqai: RN363X

|                           |                                       |                   |                                              |
|---------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|
| Chassisnummer:            | <b>SJNFAAJ11UZ084190</b>              | Versie:           | <b>Qashqai 1.5 dCi 81kW Business Edition</b> |
| 1ste tenaamstelling:      | <b>12/01/2018</b>                     | Fiscale PK:       |                                              |
| Inspectie kilometerstand: | <b>151488</b>                         | Kilowatt:         | <b>81</b>                                    |
| Carrosserie uitvoering:   |                                       | Kleur carrosserie | <b>Wit</b>                                   |
| Versnellingsbak:          | <b>Handgeschakeld 6 versnellingen</b> | Type lak          | <b>Metallic</b>                              |
| Transmissie:              | <b>Voor</b>                           | Type velgen       | <b>Aluminium</b>                             |
| Brandstof:                | <b>Diesel</b>                         | Parkeerplaats     | <b>787</b>                                   |
| Aantal zitplaatsen        | <b>5</b>                              |                   |                                              |
| Aantal hoofdsteunen       | <b>5</b>                              |                   |                                              |
| Type velgen               | <b>Aluminium</b>                      |                   |                                              |
| Onderhoud nodig           | <b>Nee</b>                            |                   |                                              |

## Opties

|                              |          |                         |
|------------------------------|----------|-------------------------|
| Totaal aantal sleutels       | <b>2</b> | Carkit                  |
| Aantal sleutels afstandsbed. | <b>2</b> | Stoelbekleding leder    |
| Radio CD                     |          | Dak panoramisch         |
| Navigatiesysteem             |          | Middenarmsteun          |
| Climate control              |          | Hoedenplank/rolhoes     |
| Elect. ramen V               |          | Xenon / LED verlichting |
| Elect. ramen A               |          | Parkeersensoren V       |
| Radio multimedia             |          | Parkeersensoren A       |
| Sleutels afneembare trekhaak |          | Trekhaak afneembaar     |

## Slijtagniveau

| 215/60/17/96 H           |     |                    |     |                         |
|--------------------------|-----|--------------------|-----|-------------------------|
| Winterbanden:            | V L | Vredestein: 2,7 mm | V R | Vredestein: 4 mm        |
|                          | A L | Vredestein: 3,5 mm | A R | Vredestein: 4,5 mm      |
| Bandenprofiel diepte V L |     |                    |     | <b>2,7</b>              |
| Bandenprofiel diepte V R |     |                    |     | <b>4</b>                |
| Bandenprofiel diepte A L |     |                    |     | <b>3,5</b>              |
| Bandenprofiel diepte A R |     |                    |     | <b>4,5</b>              |
| Bandenmaat V L           |     |                    |     | <b>215/60 R 17 96 H</b> |
| Type band V              |     |                    |     | <b>Winter</b>           |
| Bandenmerk V             |     |                    |     | <b>2480</b>             |
| Bandenmerk A             |     |                    |     | <b>2480</b>             |

## Hulp materiaal

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Aantal laadkabels (normaal/230V) | <b>0</b> |
| Aantal laadkabels (snelladen)    | <b>0</b> |

## Deur V R, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



## Side bar R, Kras(sen), Vervangen



## Deur V L, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Deur A R, Slecht hersteld, Herstellen en spuiten (compleet)



Kofferklep bekleding, Kras(sen), Vervangen



Hemelbekleding, Vlek, Reinigen

