



Renault Clio: KB912V

Chassisnummer:	VF15R0J0A55659489	Versie:	Clio 1.5 dCi Eco2 66kW S&S Dynamique
1ste tenaamstelling:	5/08/2016	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	114937	Kilowatt:	66
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	Rood
Versnellingsbak:	Handgeschakeld 5 versnellingen	Type lak	Metallic
Transmissie:	Voor	Type velgen	Aluminium
Brandstof:	Diesel	Parkeerplaats	769
Aantal zitplaatsen	5		
Aantal hoofdsteunen	5		
Type velgen	Aluminium		
Onderhoud nodig	Nee		

Opties

Totaal aantal sleutels	2	Carkit
Aantal sleutels afstandsbed.	2	Hoedenplank/rolhoes
Navigatiesysteem		Parkeersensoren A
Climate control		
Elect. ramen V		
Elect. ramen A		
Radio multimedia		

Slijtagniveau

195/55/16/91 H				
Winterbanden:	V L	Vredestein: 2,7 mm	V R	Vredestein: 2,7 mm
	A L	Vredestein: 5,4 mm	A R	Vredestein: 4,5 mm
Bandenprofiel diepte V L				2,7
Bandenprofiel diepte V R				2,7
Bandenprofiel diepte A L				5,4
Bandenprofiel diepte A R				4,5
Bandenmaat V L				195/55 R 16 91 H
Type band V				Winter
Bandenmerk V				2480
Bandenmerk A				2480

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	0
Aantal laadkabels (snelladen)	0

Bumper A, Gebroken, Vervangen en spuiten



Bumper V, Barst, Herstellen en spuiten (compleet)



Deur A R, Slecht hersteld, Herstellen en spuiten (compleet)



Dak, Chemische schade, Herstellen en spuiten (compleet)



Motorkap, Chemische schade, Herstellen en spuiten (compleet)



Deur V L, Slecht hersteld, Herstellen en spuiten (compleet)



Bumper A M deel, Gebroken, Vervangen



Interieur, Vlek, Reinigen

