

Kenteken	RN079N
Merk Model	Volvo V60 T5 180kW Polar+ Cross Country geartronic NEDC
Brandstofsoort	Benzine
Datum deel1	1/4/18

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
10/26/21	71,397	A.P.K.	
10/26/21	71,397	Check slijtage	
10/26/21	71,397	Onderhoudsbeurt	
10/26/21	71,397	Remblokken voorzijde	
12/9/20	62,657	Boordcomputer	
11/9/20	62,021	Check slijtage	
11/9/20	62,021	Onderhoudsbeurt	
11/9/20	62,021	Ruitenwischerblad(en) achterzijde	
11/9/20	62,021	Ruitenwischerblad(en) voorzijde	
11/22/19	45,241	Bougie	
11/22/19	45,241	Check aandrijflijn	
11/22/19	45,241	Check slijtage	
11/22/19	45,241	Luchtfilter	
11/22/19	45,241	Onderhoudsbeurt	
11/29/18	17,944	Check slijtage	
11/29/18	17,944	Onderhoudsbeurt	
1/8/18		1 Band(en)	