



BMW 318: RK449G

Chassisnummer:	WBA8E31030FG47168	Versie:	318iA 100kW Steptronic Edition
1ste tenaamstelling:	15/12/2017	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	141801	Kilowatt:	100
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	Zwart
Versnellingsbak:	Automaat	Type lak	Metallic
Transmissie:	Achter	Type velgen	Aluminium
Brandstof:	Benzine	Parkeerplaats	1120
Aantal zitplaatsen	5		
Aantal hoofdsteunen	5		
Type velgen	Aluminium		
Onderhoud nodig	Nee		

Opties

Totaal aantal sleutels	2	Carkit
Aantal sleutels afstandsbed.	2	Stoelbekleding leder
Radio CD		Middenarmsteun
Navigatiesysteem		Xenon / LED verlichting
Climate control		Parkeersensoren V
Elect. ramen V		Parkeersensoren A
Elect. ramen A		
Radio multimedia		

Slijtagniveau

205/60/16/92 W				
Zomerbanden:	V L	Bridgestone: 6 mm	V R	Bridgestone: 5,4 mm
	A L	Bridgestone: 4,8 mm	A R	Bridgestone: 5 mm
Bandenprofiel diepte V L				6
Bandenprofiel diepte V R				5,4
Bandenprofiel diepte A L				4,8
Bandenprofiel diepte A R				5
Bandenmaat V L				205/60 R 16 92 W
Type band V				Zomer
Bandenmerk V				255
Bandenmerk A				255

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	0
Aantal laadkabels (snelladen)	0

Kofferklep, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Bumper V, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Deur V L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Deur A L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Bumper A, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Deurbekleding A R, Kras(sen), Vervangen



Dorpel L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Carrosserie, Lakdiktemeting, Aanvaardbaar

