



## Tesla X: PN412V

Chassisnummer:	<b>5YJXCCE24HF053430</b>	Versie:	<b>Model X 100D 309kW 4WD automaat</b>
1ste tenaamstelling:	<b>21/08/2017</b>	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	<b>134030</b>	Kilowatt:	<b>0</b>
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	<b>Zwart</b>
Versnellingsbak:	<b>Automaat</b>	Type lak	<b>Metallic</b>
Transmissie:	<b>4 Wiel</b>	Type velgen	<b>Aluminium</b>
Brandstof:	<b>Electrisch</b>	Parkeerplaats	<b>1093</b>
Aantal zitplaatsen	<b>5</b>		
Aantal hoofdsteunen	<b>2</b>		
Type velgen	<b>Aluminium</b>		
Onderhoud nodig	<b>Nee</b>		

## Opties

Totaal aantal sleutels	<b>1</b>	Carkit
Aantal sleutels afstandsbed.	<b>1</b>	Dak panoramisch
Navigatiesysteem		Middenarmsteun
Climate control		Xenon / LED verlichting
Elect. ramen V		Parkeersensoren V
Elect. ramen A		Parkeersensoren A
Radio multimedia		Trekhaak

## Slijtageniveau

255/45/20/105 V				
Winterbanden:	V L	Vredestein: 7 mm	V R	Vredestein: 6,5 mm
	A L	Vredestein: 6 mm	A R	Vredestein: 6 mm
Bandenprofiel diepte V L				<b>7</b>
Bandenprofiel diepte V R				<b>6,5</b>
Bandenprofiel diepte A L				<b>6</b>
Bandenprofiel diepte A R				<b>6</b>
Bandenmaat V L				<b>255/45 R 20 105 V</b>
Type band V				<b>Winter</b>
Bandenmerk V				<b>2480</b>
Bandenmerk A				<b>2480</b>

## Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	<b>1</b>
Aantal laadkabels (snelladen)	<b>1</b>

## Deur A R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



## Scherf A L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



## Kofferklep bekleding, Kras(sen), Vervangen



Motorkap, Hagelschade, Uitdeuken zonder spuiten (hagelschade)



Bumper A, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Contactsleutel, Ontbreekt, Vervangen

No pictures to display

Buitenspiegel R kap, Gebroken, Vervangen



Hoedenplank/Kofferafdekking, Ontbreekt, Vervangen

