

## Naam rapport


**Report Number:** 0000000686165-NL876  
**Inspectie locatie :** Veluwezoom 4 , 1327 AG ALMERE  
**Bezoek datum:** 24.02.2023  
**Vlag:** J-365-SK

### Voertuiggegevens

#### Mercedes E-Klasse Limousine;Sedan;Petrol;Automatic;

|                        |                          |                         |                                                 |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|
| VIN:                   | <b>W1K2130531A892891</b> | Kilometers gelezen:     | <b>20517 km</b>                                 |
| Eerste registratie / : | <b>30.11.2020 / 0</b>    | Bezoek Datum / -plaats: | <b>24.02.2023 Veluwezoom 4 , 1327 AG ALMERE</b> |
| Soort voertuig:        | <b>Auto</b>              | Type voertuig:          | <b>Sedan</b>                                    |
| HSN/TSN:               |                          | roken voertuig:         | <b>ja</b>                                       |
| Staat buiten:          | <b>2 - Goede</b>         | Staat binnenkant:       | <b>2 - Goede</b>                                |

### Schadebeoordelings-



- 1.) Voorbumper | Krassen
- 2.) Voorbumper | Schaafplek

#### commentaar/verwijzing:

olievlies: in orde; Dashboardoverzicht: in orde; remsysteem: in orde; koppeling: Niet beschikbaar; draaiende motor: in orde;  
 schokbreker: in orde; Steering Test: Om Te; Transmissie: in orde;



Schade foto's



1. Voorbumper  
Krassen - Spot Repair/Deelreparatie



1. Voorbumper  
Krassen - Spot Repair/Deelreparatie



2. Voorbumper  
Schaafplek - Spot Repair/Deelreparatie



2. Voorbumper  
Schaafplek - Spot Repair/Deelreparatie

## Overzicht foto's



Linksvoor



Rechtsvoor



Rechtsachter



Linksachter



Kofferruimte



Interieur



Interieur achter



Dashboardoverzicht



Kilometerstand



Middenconsole



Navigatie of radio



Versnellingspook



## Algemeen examen

### proefrit:

### Uitgevoerd beperkte

Op grond van de een korte test drive kan worden uitgevoerd bij een gematigde snelheid. Als onderdeel van de proefrit verdere tests werden uitgevoerd . De resultaten worden later in het rapport gedocumenteerd.

## Overzicht van technisch onderzoek

|                            |         |                                                                                   |                     |                                                                                                      |
|----------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Olieverlies:</b>        | in orde |  |                     |                                                                                                      |
| <b>Remsysteem:</b>         | in orde |  | <b>Koppeling:</b>   | Niet beschikbaar  |
| <b>Draaiende motor:</b>    | in orde |  | <b>Schokbreker:</b> | in orde           |
| <b>Steering Test:</b>      | Om Te   |  | <b>Transmissie:</b> | in orde           |
| <b>Dashboardoverzicht:</b> | in orde |  |                     |                                                                                                      |

Bovenstaande testen worden uitgevoerd zonder demontage van onderdelen en/of plaatdelen. De van toepassing zijnde motorkap of fonteinkraan wordt van bovenaf geopend om diverse onderdelen te inspecteren. De geconstateerde gebreken zijn gebaseerd op de verkeersregels, de voertuigregelgeving en vanuit het oogpunt van milieu/veiligheid. Bij de beoordeling van het voertuig wordt rekening gehouden met de volgende punten; Leeftijd / kilometerstand / geconstateerde gebreken / algehele persoonlijke indruk van de keurmeester. De beoordeling van de testpunten is gebaseerd op de volgende criteria en volgorde: slecht / gemiddeld / voldoende / goed / nieuw. Er was een beperkte proefrit.