

Naam rapport


Report Number: 0000000686771-NL876
Inspectie locatie : Veluwezoom 4 , 1327 AG ALMERE
Bezoek datum: 08.03.2023
Vlag: RP-998-B

Voertuiggegevens

Mazda CX-5;Terreinwagen;Petrol;Automatic;

VIN:	JMZKF6W7A00663953	Kilometers gelezen:	123557 km
Eerste registratie / :	15.01.2018 / 0	Bezoek Datum / -plaats:	08.03.2023 Veluwezoom 4 , 1327 AG ALMERE
Soort voertuig:	SUV	Type voertuig:	Hatchback
HSN/TSN:		roken voertuig:	ja
Staat buiten:	3 - Gemiddeld	Staat binnenkant:	2 - Goede

Schadebeoordelings-



- 1.) Portier voor - links | Deuk/deuken
- 2.) Voorbumper | Schaafplek
- 3.) Voorspoiler | Breuk / barst / scheur
- 4.) lakaantasting | Beschadigd

commentaar/verwijzing:

olievlies: in orde; Dashboardoverzicht: in orde; remsysteem: in orde; koppeling: Niet beschikbaar; draaiende motor: in orde;
 schokbreker: in orde; Steering Test: Om Te; Transmissie: in orde;



Schade foto's



1. Portier voor - links
Deuk/deuken - Herstellen



1. Portier voor - links
Deuk/deuken - Herstellen



1. Portier voor - links
Deuk/deuken - Herstellen



2. Voorbumper
Schaafplek - Spot Repair/Deelreparatie



2. Voorbumper
Schaafplek - Spot Repair/Deelreparatie



2. Voorbumper
Schaafplek - Spot Repair/Deelreparatie



3. Voorspoiler
Breuk / barst / scheur - Vernieuwen




3. Voorspoiler
Breuk / barst / scheur - Vernieuwen



3. Voorspoiler
Breuk / barst / scheur - Vernieuwen



4. lakaantasting
Beschadigd - Spuiten



4. lakaantasting
Beschadigd - Spuiten



4. lakaantasting
Beschadigd - Spuiten



4. lakaantasting
Beschadigd - Spuiten

Overzicht foto's



Linksvoor



Rechtsvoor



Rechtsachter



Linksachter



Kofferruimte



Interieur



Interieur achter




Dashboardoverzicht



Kilometerstand




Middenconsole



Navigatie of radio



Versnellingspook



Documenten



Andere



Andere











Andere

Algemeen examen

proefrit:	Uitgevoerd beperkte Op grond van de een korte test drive kan worden uitgevoerd bij een gematigde snelheid. Als onderdeel van de proefrit verdere tests werden uitgevoerd . De resultaten worden later in het rapport gedocumenteerd.
------------------	--

Overzicht van technisch onderzoek

Olieverlies:	in orde			
Remsysteem:	in orde		Koppeling:	Niet beschikbaar 
Draaiende motor:	in orde		Schokbreker:	in orde 
Steering Test:	Om Te		Transmissie:	in orde 
Dashboardoverzicht:	in orde			

Bovenstaande testen worden uitgevoerd zonder demontage van onderdelen en/of plaatdelen. De van toepassing zijnde motorkap of fonteinkraan wordt van bovenaf geopend om diverse onderdelen te inspecteren. De geconstateerde gebreken zijn gebaseerd op de verkeersregels, de voertuigregelgeving en vanuit het oogpunt van milieu/veiligheid. Bij de beoordeling van het voertuig wordt rekening gehouden met de volgende punten; Leeftijd / kilometerstand / geconstateerde gebreken / algehele persoonlijke indruk van de keurmeester. De beoordeling van de testpunten is gebaseerd op de volgende criteria en volgorde: slecht / gemiddeld / voldoende / goed / nieuw. Er was een beperkte proefrit.