

Voorlopig inspectierapport

Kenteken: XD-165-H (chassisnr: JTHBH5D2005045953)



LEXUS IS 300H 25TH EDITION

Km-stand	: 100983 km	Datum eerste toelating	: 14 - 12 - 2015
Brandstof	: Hybride benzine	Datum eerste afgifte NL	: 08 - 12 - 2018
Schakeling	: Automaat	APK t/m	: 14 - 12 - 2023

Standaarduitrusting volgens originele prijslijst (kan afwijkend zijn, opgegeven optie's/extra's/foto's zijn bindend)

achterbank in delen neerklapbaar, achteruitrijcamera, alarm klasse 1(startblokkering), Anti Blokkeer Systeem, Anti doorSlip Regeling, armsteun voor, audio installatie, bestuurdersairbag, binnenspiegel automatisch dimmend, Bluetooth telefoonvoorbereiding, buitenspiegels elektrisch inklapbaar, buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar, centrale vergrendeling met afstandsbediening, cruise control, electronic climate control, elektrische ramen voor en achter, Elektronisch Stabiliteits Programma, elektronische remkrachtverdeling, hill hold functie, hoofd airbag(s) achter, hoofd airbag(s) voor, hoofdsteunen anti-whiplash, knie airbag(s), koplampreiniging, LED dagrijverlichting, lederen stuurwiel, lichtmetalen velgen 17", mistlampen voor, multimedia-voorbereiding, navigatiesysteem full map + hard disk, parkeersensor voor en achter, passagiersairbag, regensensor, schakelmogelijkheid aan stuurwiel, spraakbediening, stuurwiel multifunctioneel, voorstoelen verwarmd, xenon koplampen, zij airbag(s) voor

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Stuurbechracting, Centrale vergrendeling op afstand, Elektr. bed. ramen alleen voor, Elektr. bed. spiegels inklapbaar en verwarmd, Climate Control / ECC, Mistlampen voor, Licht metalen velgen 16 inch, Airbags rondom, Cruise control Standaard, Handsfreet af fabriek, Navigatie met scherm (af fabriek), Audio (af fabriek), Lederen stuurwiel, Lederen bekleding, Xenon koplampen, Park Distance Control voor en achter

Inspectie

Aanwezig bij de auto

- ✓ Hoofdsleutel
- ✓ Reservesleutel
- ✓ Bandenreparatieset
- ✓ Navigatie CD/DVD
- ✓ Instructieboekje
- ✓ Onderhoudsboekje (Boekje)
- ✓ Kentekenbewijs (Deel IA)

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Voorstoelen beschadigd	: Ja, slijtage	Achterbank beschadigd	: Ja, slijtage
Deurpanelen beschadigd	: Ja, bekrast	Kofferruimte beschadigd	: Ja, slijtage
Hemelbekleding beschadigd	: Ja, slijtage	Display	: Goed
Voorruit	: Goed	Werking airco	: Goed
Werking navigatie	: Goed	Bijzonderheden bij starten	: Nee

Bijzonderheden exterieur

Sponningen deuren beschadigd	: Ja, kras(sen)	Gebruikerskrassen	: Ja
Restyledeukjes	: Ja	Hagelschade	: Nee
Steenslag	: Ja	Dorpels beschadigd	: Nee

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	4 mm	All weather	Bridgestone	205/55 R16
RV	4 mm	All weather	Bridgestone	205/55 R16
LA	4 mm	All weather	Bridgestone	205/55 R16
RA	4 mm	All weather	Bridgestone	205/55 R16

Aantal wioldoppen/LMV : LMV

Aantal beschadigd : 3

Proefrit gemaakt door inspecteur : Nee

Beschadigingen

Deel:
Bumper voor
Omschrijving:
Krassen
Gegeven oplossing:
bijwerken of spuiten



Deel:
Velg linksvoor
Omschrijving:
Velgrand beschadigd
Gegeven oplossing:
velgparatie



Deel:
Portier linksvoor
Omschrijving:
Deuk
Gegeven oplossing:
herstellen en spuiten



Deel:
Portier linksachter
Omschrijving:
Deuk
Gegeven oplossing:
restylen en bijwerken



Deel:
Bumper achter
Omschrijving:
Krassen
Gegeven oplossing:
spuiten



Deel:
Achterklep
Omschrijving:
Deukjes
Gegeven oplossing:
restylen en bijwerken



Deel:
Dakrand rechts
Omschrijving:
Deukje
Gegeven oplossing:
restylen en bijwerken



Deel:
Velg rechtsachter
Omschrijving:
Velgrand beschadigd
Gegeven oplossing:
velgparatie



Deel:
Scherm rechtsachter
Omschrijving:
Deukje
Gegeven oplossing:
restylen en bijwerken



Deel:
Portier rechtsvoor
Omschrijving:
Krasjes
Gegeven oplossing:
bijwerken of spuiten



Deel:
Velg rechtsvoor
Omschrijving:
Velgrand beschadigd
Gegeven oplossing:
velg reparatie



Deel:
Dak
Omschrijving:
Deukje
Gegeven oplossing:
restylen en bijwerken



Deel:
Motorkap
Omschrijving:
Deukjes
Gegeven oplossing:
restylen en bijwerken



Deel:
Deurpanelen
Omschrijving:
Gekrast
Gegeven oplossing:
kunststofreparatie



Extra foto's

