

Inname rapport


Order Nummer: 0000000735826-NL876
Inspectie locatie : Veluwezoom 4 , 1327 AG ALMERE
Inspectie datum: 18.12.2023
Kenteken: 1-VDD-84

Voertuiggegevens

Volkswagen Caddy;Bestelauto;Diesel;Manual;Off White

VIN:	WV1ZZZ2KZ9X074700	Kilometers gelezen:	180241 km
Eerste registratie / :	04.06.2009 / 0	Inspectie Datum / -plaats:	18.12.2023 Veluwezoom 4 , 1327 AG ALMERE
Soort voertuig:	Bedrijfswagen	Type voertuig:	busje
HSN/TSN:		Auto Rookvrij:	Ja
Staat buiten:	4 - matig	Toestand Interieur:	2 - Goed

Schadebeoordeling



- 1.) Portier voor - links | Krassen
- 2.) Zijwand - achter - rechts | Deuk/deuken
- 3.) diverse | Gebruikssporen

commentaar/verwijzing:


Olieverlies: in orde; Dashboardoverzicht: in orde; Remsysteem: in orde; Koppeling: in orde; Draaiende motor: in orde; Schokbreker: in orde; Proefrit: In orde; Transmissie: in orde;




Schade foto's



1. Portier voor - links
Krassen - Spuiten



1. Portier voor - links
Krassen - Spuiten



2. Zijwand - achter - rechts
Deuk/deuken - Herstellen



2. Zijwand - achter - rechts
Deuk/deuken - Herstellen



2. Zijwand - achter - rechts
Deuk/deuken - Herstellen



2. Zijwand - achter - rechts
Deuk/deuken - Herstellen



2. Zijwand - achter - rechts
Deuk/deuken - Herstellen



2. Zijwand - achter - rechts
Deuk/deuken - Herstellen



2. Zijwand - achter - rechts
Deuk/deuken - Herstellen



2. Zijwand - achter - rechts
Deuk/deuken - Herstellen

Gebruikssporen



1. diverse
Gebruikssporen - Aanvaardbaar



1. diverse
Gebruikssporen - Aanvaardbaar



1. diverse
Gebruikssporen - Aanvaardbaar



1. diverse
Gebruikssporen - Aanvaardbaar



1. diverse
Gebruikssporen - Aanvaardbaar



1. diverse
Gebruikssporen - Aanvaardbaar



1. diverse
Gebruikssporen - Aanvaardbaar



1. diverse
Gebruikssporen - Aanvaardbaar



1. diverse
Gebruikssporen - Aanvaardbaar

Overzicht foto's



Linksvoor



Rechtsvoor



Rechtsachter



Linksachter



Kofferruimte



Interieur



Interieur achter



Dashboardoverzicht



Kilometerstand




Middenconsole



Navigatie of radio



Versnellingspook



Documenten

Algemeen examen

Proefrit:	Uitgevoerd beperkte Op grond van de een korte test drive kan worden uitgevoerd bij een gematigde snelheid. Als onderdeel van de proefrit verdere tests werden uitgevoerd . De resultaten worden later in het rapport gedocumenteerd.
------------------	---

Overzicht van technisch onderzoek

Olieverlies:	in orde				
Remsysteem:	in orde		Koppeling:	in orde	
Draaiende motor:	in orde		Schokbreker:	in orde	
Proefrit:	In orde		Transmissie:	in orde	
Dashboardoverzicht:	in orde				

Bovenstaande testen worden uitgevoerd zonder demontage van onderdelen en/of plaatdelen. De van toepassing zijnde motorkap of fonteinkraan wordt van bovenaf geopend om diverse onderdelen te inspecteren. De geconstateerde gebreken zijn gebaseerd op de verkeersregels, de voertuigregelgeving en vanuit het oogpunt van milieu/veiligheid. Bij de beoordeling van het voertuig wordt rekening gehouden met de volgende punten; Leeftijd / kilometerstand / geconstateerde gebreken / algehele persoonlijke indruk van de keurmeester. De beoordeling van de testpunten is gebaseerd op de volgende criteria en volgorde: slecht / gemiddeld / voldoende / goed / nieuw. Er was een beperkte proefrit.