

Inname rapport


Order Nummer: 0000000739640-NL870
 Inspectie locatie : Veluwezoom 4 , 1327 AG ALMERE
 Inspectie datum: 12.01.2024
 Kenteken: XG-554-K

Voertuiggegevens

Jaguar I-Pace;Terreinwagen;Electric;Automatic;Black

VIN:	SADHA2B16K1F69893	Kilometers gelezen:	137562 km
Eerste registratie / :	28.12.2018 / 0	Inspectie Datum / -plaats:	12.01.2024 Veluwezoom 4 , 1327 AG ALMERE
Soort voertuig:	Auto	Type voertuig:	SUV/Pickup
HSN/TSN:		Auto Rookvrij:	Ja
Staat buiten:	2 - Goed	Toestand Interieur:	2 - Goed

Schadebeoordeling



- 1.) Portier achter - links | Krassen
- 2.) Zijwand - achter - Links | Krassen
- 3.) Achterbumper | Schaafplek
- 4.) Portier achter - rechts | Krassen
- 5.) Spiegelbehuizing - rechts | Krassen
- 6.) Voorbumper | Schaafplek
- 7.) Stoel - voor - links: zitting | Gebruikssporen
- 8.) diverse | Gebruikssporen

commentaar/verwijzing:

Olieverlies: niet mogelijk; Dashboardoverzicht: in orde; Remsysteem: in orde; Koppeling: Niet beschikbaar; Draaiende motor: in orde;
 Schokbreker: in orde; Proefrit: In orde; Transmissie: in orde;

CAR CONTROL CENTRE

Foto rapportage



Linksvoor



Rechtsvoor



Rechtsachter



Linksachter



Kofferruimte



Interieur



Interieur achter



Dashboardoverzicht



Kilometerstand



Middenconsole



Navigatie of radio



Versnellingspook



Documenten



Andere



Andere



Andere



Andere



Andere



1. Portier achter - links
Krassen



1. Portier achter - links
Krassen



1. Portier achter - links
Krassen



1. Portier achter - links
Krassen



2. Zijwand - achter - Links
Krassen



2. Zijwand - achter - Links
Krassen



2. Zijwand - achter - Links
Krassen



3. Achterbumper
Schaafplek



3. Achterbumper
Schaafplek



4. Portier achter - rechts
Krassen



4. Portier achter - rechts
Krassen



4. Portier achter - rechts
Krassen



4. Portier achter - rechts
Krassen



4. Portier achter - rechts
Krassen



4. Portier achter - rechts
Krassen



4. Portier achter - rechts
Krassen



4. Portier achter - rechts
Krassen



5. Spiegelbehuizing - rechts
Krassen



5. Spiegelbehuizing - rechts
Krassen



6. Voorbumper
Schaafplek




6. Voorbumper
Schaafplek



6. Voorbumper
Schaafplek



7. Stoel - voor - links: zitting
Gebruikssporen



7. Stoel - voor - links: zitting
Gebruikssporen



7. Stoel - voor - links: zitting
Gebruikssporen



8. diverse
Gebruikssporen



8. diverse
Gebruikssporen



8. diverse
Gebruikssporen




8. diverse
Gebruikssporen



8. diverse
Gebruikssporen




8. diverse
Gebruikssporen



8. diverse
Gebruikssporen



8. diverse
Gebruikssporen



8. diverse
Gebruikssporen

Algehele staat: ★★★★★

Technische staat

	★★★★★	★★★★☆	★★★☆☆	★★☆☆☆	★☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	
Motor		✓					Goede conditie
Versnellingsbak		✓					Goede conditie
Koppeling		✓					Goede conditie
Remsysteem		✓					Goede conditie
Uitlaatsysteem		✓					Goede conditie
Olieverlies		✓					Goede conditie

Toestand Exterieur

	★★★★★	★★★★☆	★★★☆☆	★★☆☆☆	★☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	
Carrosserie			✓				Gebruikte staat
Lakwerk			✓				Gebruikte staat
Banden			✓				Gebruikte staat
Velgen			✓				Gebruikte staat
Beglazing			✓				Gebruikte staat

Toestand Interieur

	★★★★★	★★★★☆	★★★☆☆	★★☆☆☆	★☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
Hemelbekleding			✓			Gebruikte staat
Stoelvulling			✓			Gebruikte staat
Vloerbekleding			✓			Gebruikte staat
Stoelbekleding			✓			Gebruikte staat

Legenda sorteren

Notitie	Beschrijving	Definitie
★★★★★	Vlekkeloos	Geen mankementen, vervuilingen, beschadigingen of gebruikssporen qua uiterlijk en kwaliteit.
★★★★☆	Goede conditie	Vrij van gebreken, maar met lichte gebruikssporen/vervuilingen, zoals bij normaal, normaal gebruik onvermijdelijk is.
★★★☆☆	Gebruikte staat	Met duidelijke gebruikssporen die opwerking/reiniging noodzakelijk maken.
★★★☆☆	Gebruikte staat	Bovengemiddelde gebruikssporen die intensieve voorbereiding/reiniging noodzakelijk maken.
★★☆☆☆	Staat die gerepareerd moet worden	Gebruikte staat met beschadigingen zoals brandgaten of vervuilingen die een intensieve, professionele bewerking en reparatie vereisen.
★☆☆☆☆	Hernieuwbare staat	Schade of vervuiling die vervanging noodzakelijk maakt.

Algemeen examen	
Proefrit:	Uitgevoerd beperkte Op grond van de een korte test drive kan worden uitgevoerd bij een gematigde snelheid. Als onderdeel van de proefrit verdere tests werden uitgevoerd . De resultaten worden later in het rapport gedocumenteerd.

Overzicht van technisch onderzoek					
Olieverlies:	niet mogelijk				
Remsysteem:	in orde		Koppeling:	Niet beschikbaar	
Draaiende motor:	in orde		Schokbreker:	in orde	
Proefrit:	In orde		Transmissie:	in orde	
Dashboardoverzicht:	in orde				

Bovenstaande testen worden uitgevoerd zonder demontage van onderdelen en/of plaatdelen. De van toepassing zijnde motorkap of fonteinkraan wordt van bovenaf geopend om diverse onderdelen te inspecteren. De geconstateerde gebreken zijn gebaseerd op de verkeersregels, de voertuigregelgeving en vanuit het oogpunt van milieu/veiligheid. Bij de beoordeling van het voertuig wordt rekening gehouden met de volgende punten; Leeftijd / kilometerstand / geconstateerde gebreken / algehele persoonlijke indruk van de keurmeester. De beoordeling van de testpunten is gebaseerd op de volgende criteria en volgorde: slecht / gemiddeld / voldoende / goed / nieuw. Er was een beperkte proefrit.