

## Inname rapport


**Order Nummer:** 0000000750305-NL870  
**Inspectie locatie:** Veluwezoom 4 , 1327 AG ALMERE  
**Inspectie datum:** 20.03.2024  
**Kenteken:** XK-673-H

### Voertuiggegevens

#### Skoda Octavia Combi;Hatchback;Petrol;Manual;Black

VIN:	<b>TMBJP7NE9K0114367</b>	Kilometers gelezen:	<b>64108 km</b>
Eerste registratie / :	<b>31.01.2019 / 0</b>	Inspectie Datum / -plaats:	<b>20.03.2024 Veluwezoom 4 , 1327 AG ALMERE</b>
Soort voertuig:	<b>Auto</b>	Type voertuig:	<b>Stationwagen</b>
HSN/TSN:		Auto Rookvrij:	<b>Ja</b>
Staat buiten:	<b>3 - Gemiddeld</b>	Toestand Interieur:	<b>3 - Gemiddeld</b>

### Schadebeoordeling



- 1.) Voorbumper | Krassen
- 2.) Voorbumper | Krassen
- 3.) Zijwand - achter - Links | Deuk/deuken
- 4.) Achterklep | Deuk/deuken
- 5.) Dak | Deuk/deuken
- 6.) Achterbumper | Krassen
- 7.) Grille boven | Breuk / barst / scheur
- 8.) Diverse | Gebruikssporen
- 9.) Meerdere delen poetsen | Gebruikssporen

#### commentaar/verwijzing:

Olieverlies: in orde; Dashboardoverzicht: in orde; Remsysteem: in orde; Koppeling: in orde; Draaiende motor: in orde; Schokbreker: in orde; Proefrit: In orde; Transmissie: in orde;

 **CAR CONTROL CENTRE**

Foto rapportage



Linksvoor



Rechtsvoor



Rechtsachter



Linksachter



Kofferruimte



Interieur



Interieur achter



Dashboardoverzicht



Kilometerstand



Middenconsole



Navigatie of radio



Versnellingspook



Documenten



Andere



Andere



1. Voorbumper  
Krasen



1. Voorbumper  
Krasen



2. Voorbumper  
Krasen



2. Voorbumper  
Krassen



3. Zijwand - achter - Links  
Deuk/deuken



3. Zijwand - achter - Links  
Deuk/deuken



3. Zijwand - achter - Links  
Deuk/deuken



4. Achterklep  
Deuk/deuken



4. Achterklep  
Deuk/deuken



5. Dak  
Deuk/deuken



5. Dak  
Deuk/deuken



6. Achterbumper  
Krasen



6. Achterbumper  
Krasen



6. Achterbumper  
Krasen



6. Achterbumper  
Krasen



7. Grille boven  
Breuk / barst / scheur



8. Diverse  
Gebruikssporen



8. Diverse  
Gebruikssporen



8. Diverse  
Gebruikssporen



8. Diverse  
Gebruikssporen




8. Diverse  
Gebruikssporen





8. Diverse  
Gebruikssporen



8. Diverse  
Gebruikssporen



8. Diverse  
Gebruikssporen



8. Diverse  
Gebruikssporen



8. Diverse  
Gebruikssporen



8. Diverse  
Gebruikssporen



8. Diverse  
Gebruikssporen



8. Diverse  
Gebruikssporen



8. Diverse  
Gebruikssporen



8. Diverse  
Gebruikssporen



8. Diverse  
Gebruikssporen



8. Diverse  
Gebruikssporen



8. Diverse  
Gebruikssporen



8. Diverse  
Gebruikssporen



8. Diverse  
Gebruikssporen



9. Meerdere delen poetsen  
Gebruikssporen



9. Meerdere delen poetsen  
Gebruikssporen



9. Meerdere delen poetsen  
Gebruikssporen



9. Meerdere delen poetsen  
**Gebruikssporen**

## Algehele staat: ★★★★★

### Technische staat

	★★★★★	★★★★☆	★★★☆☆	★★☆☆☆	★☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	
Motor		✓					Goede conditie
Versnellingsbak		✓					Goede conditie
Koppeling		✓					Goede conditie
Remsysteem		✓					Goede conditie
Uitlaatsysteem		✓					Goede conditie
Olieverlies		✓					Goede conditie

### Toestand Exterieur

	★★★★★	★★★★☆	★★★☆☆	★★☆☆☆	★☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	
Carrosserie			✓				Gebruikte staat
Lakwerk			✓				Gebruikte staat
Banden		✓					Goede conditie
Velgen		✓					Goede conditie
Beglazing		✓					Goede conditie

### Toestand Interieur

	★★★★★	★★★★☆	★★★☆☆	★★☆☆☆	★☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	
Hemelbekleding		✓					Goede conditie
Stoelvulling		✓					Goede conditie
Vloerbekleding		✓					Goede conditie
Stoelbekleding			✓				Gebruikte staat

### Legenda sorteren

Notitie	Beschrijving	Definitie
★★★★★	Vlekkeloos	Geen mankementen, vervuilingen, beschadigingen of gebruikssporen qua uiterlijk en kwaliteit.
★★★★☆	Goede conditie	Vrij van gebreken, maar met lichte gebruikssporen/vervuilingen, zoals bij normaal, normaal gebruik onvermijdelijk is.
★★★☆☆	Gebruikte staat	Met duidelijke gebruikssporen die opwerking/reiniging noodzakelijk maken.
★★★☆☆	Gebruikte staat	Bovengemiddelde gebruikssporen die intensieve voorbereiding/reiniging noodzakelijk maken.
★★☆☆☆	Staat die gerepareerd moet worden	Gebruikte staat met beschadigingen zoals brandgaten of vervuilingen die een intensieve, professionele bewerking en reparatie vereisen.
☆☆☆☆☆	Hernieuwbare staat	Schade of vervuiling die vervanging noodzakelijk maakt.

Algemeen examen	
<b>Proefrit:</b>	<b>Uitgevoerd beperkte</b> Op grond van de een korte test drive kan worden uitgevoerd bij een gematigde snelheid. Als onderdeel van de proefrit verdere tests werden uitgevoerd . De resultaten worden later in het rapport gedocumenteerd.

Overzicht van technisch onderzoek			
<b>Olieverlies:</b>	in orde	✓	
<b>Remsysteem:</b>	in orde	✓	<b>Koppeling:</b> in orde ✓
<b>Draaiende motor:</b>	in orde	✓	<b>Schokbreker:</b> in orde ✓
<b>Proefrit:</b>	In orde	✓	<b>Transmissie:</b> in orde ✓
<b>Dashboardoverzicht:</b>	in orde	✓	

Bovenstaande testen worden uitgevoerd zonder demontage van onderdelen en/of plaatdelen. De van toepassing zijnde motorkap of fonteinkraan wordt van bovenaf geopend om diverse onderdelen te inspecteren. De geconstateerde gebreken zijn gebaseerd op de verkeersregels, de voertuigregelgeving en vanuit het oogpunt van milieu/veiligheid. Bij de beoordeling van het voertuig wordt rekening gehouden met de volgende punten; Leeftijd / kilometerstand / geconstateerde gebreken / algehele persoonlijke indruk van de keurmeester. De beoordeling van de testpunten is gebaseerd op de volgende criteria en volgorde: slecht / gemiddeld / voldoende / goed / nieuw. Er was een beperkte proefrit.